

Лицет Альбина Григорьевна	Фонд № 16	Дело № 989
Архив Удмуртской Республики	Опись № 1	Коробка № 1

265  
,,ОД" 16

Вотскелі обласного комітета (обкома) ВКП(б)

Организационно-распределительного отдела  
Иногородческой подотделы

Эскизный проект Рудничского завода  
ковского чугуна.

Начало: 1929г.

на Чистых

Центр документации новейшей истории

Удмуртской Республики

Фонд № 16	Дело № 989
Опись № 1	Коробка №

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ПО ПРОЕКТИРУЕМОМУ  
ЗАВОДУ КОВКОГО ЧУГУНА с. НУДЭМ, У. А. О.

<u>I. ВЫПУСК В РУБЛЯХ.</u>	1) Годовой выпуск по заводской себестоимости	4622373.-
	2) " " по существующей коммерческ.	12000000.-
	3) " " по заводской себестоимости	

на:	a) одного производственного рабочего	4400.-
	5) " списочного "	2560.-
	в) " участника в производстве	2240.-

<u>II. КАПИТАЛ.</u>	1) Основной капитал .....	4197856.-
	2) Сберегат. "	677600.-
	3) Состав основного капитала в %:	
	а) здания и сооружения .....	60 %
	б) оборудование и машины .....	35,2%
	в) транспортные средства и инвентарь	4,8%
	4) Обрачиваемость капитала .....	6,8%

<u>III. РАБОЧАЯ СИЛА.</u>	1) Личный состав по всему заводу .....	1433
	а) рабочие производственные .....	1049 -73%
	б) " вспомогательные .....	245 -17%
	в) административно-технический персонал .....	48
	г) счетно-конторский персонал ....	91
	2) Отношение адм.-технического персонала к общему числу рабочих.	3,7%
	3) Отношение всех служащих к общему числу рабочих.	10,6%
	4) Отношение вспомогательных к производственным рабочим.	2,3%

## 5) Средняя месячная зарплата:

а) производственного рабочего .....	73,0	р.
б) вспомогательного .....	67,0	р.

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1) Площадь заводских зданий .....	12670	квм
2) Производственная площадь .....	8470	"
3) Площадь завода участка .....	360000	"
4) Отношение застроенной площади к пло-		
щади всего участка .....	0,025	
5) Отношение производственной площади к		
площади заводских зданий .....	0,67	
6) Площадь пола на одного рабочего:		
а) списочного .....	9,84	квм
б) производственного .....	12,1	"
7) Производственная площадь на одного		
рабочего:		
а) списочного .....	6,6	"
б) производственного .....	8,1	"

Б. Энергия.

1) Установленная мощность моторов .....	1019,5	кв
2) Годовой расход электроэнергии в квч .....	9610000	квч
3) Стоимость 1 квч .....	4,5	коп.
4) Установленная мощность моторов в лс на		
рабочего:		
а) производственного .....	1,56	лс
б) списочного .....	1,36	"
5) Расход электроэнергии в квч на рабочего		
в год:		
а) производственного .....	2400	квч
б) списочного .....	1950	"

В. Топливо:

1) Годовой расход в т условного топлива	7000 кал
2) " " торфа, тонн ... 3100-1200	13710 т.
3) " " Кизеловского угля ... 5500-11000	11000 т.
4) " " генераторного газа кбм	20.10 <sup>6</sup> кбм

Г. Производство:

1) Годовой выпуск на 1 квм площади:

a) формовочной .....	14,63 т.
b) всего литейного отдела .....	4,8 т.

2) Выпуск на рабочего в тоннах:

Категории рабочих.	В смену.	В год.
a) формовщика .....	0,196	56,5
b) производственника .....	0,055	19,1
c) списочного .....	0,054	15,5

3) Характеристика работы завода:

Выход. Наимен. выходов.	В год тонн.	В день тонн.	В смену тонн:			В час тонн.	В % от:	
			I	II	III		Нижты	Годн.
Годные отливки	20000	55,6	19,85	19,85	19,9	2,78	56,0	100,00
Литники	10800	30,0	10,50	10,50	9,0	1,50	31,5	53,00
Брак	2760	7,69	2,69	2,69	2,31	0,38	8,0	13,60
Угар	520	1,45	0,51	0,51	0,43	0,07	1,5	2,53
Прямотери	345	0,96	0,33	0,33	0,30	0,05	1,0	2,67
Всего:	34425	95,70	33,88	33,88	27,94	4,78	100	170,08

У. СЕБЕСТОИ-  
МОСТЬ.

1) Структура себестоимости:

Элементы себестоимости.	На 1 тонну го- товых изделий:	
	В руб- лях.	В про- центах.
а) Материал .....	57,30	24,8
б) Топливо .....	13,15	5,7
в) Энергия .....	5,52	2,4
г) Труд .....	67,83	29,4
д) Накладные расходы:		
1. Цеховые .....	72,76	31,4
2. Общезаводские .....	14,50	6,3
Заводская себестоимость:	211,15	100,00

2) Заводская себестоимость одной тонны в рублях:

- |                          |        |
|--------------------------|--------|
| а) жидкого металла ..... | 68,43  |
| б) твердых отливок ..... | 182,85 |

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ПРОЕКТ

ЗАВОДА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА  
в с. Пудем, Вотской Автон. Области.

Глава 1.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ.

Ковкий чугун,  
как об'ект  
для производ-  
ства и потреб-  
ности в нем.

Ковкий чугун получил широкое применение в качестве материала для изготовления, как многочисленных деталей в современном машиностроении, так и для разнообразных изделий, требующихся и в других отраслях промышленности. Причиной широкого распространения изделий из ковкого чугуна является возможность получения путем отливки и последующей, достаточно простой, термической обработки самых разнообразных и зачастую весьма сложных по форме предметов, изготовление которых, в целом виде при помощи ковки или штамповки, совершенно невозможно. При этом, самим материалом изделия, в условиях правильно установленного производственного процесса, отличается высокими механическими качествами. Особенное развитие производства ковкого чугуна получило в Америке, в которой ежегодный выпуск продукции этой отрасли достиг 1 000 000 тонн на сумму около 125 миллионов долларов. В последнее время в Европе, особенно в Германии выпуск изделий из ковкого чугуна значительно увеличился. При этом, применение

способа получения ковких отливок считается вполне рациональным и экономически выгодным для массового изготовления самых различных предметов, начиная с ключа для замка или звена цепи весом в 2 грамма и кончая сложными машинными деталями в несколько десятков кг. весом.

Производство ковкого чугуна в СССР достигло значительных размеров лишь с-х. машиностроении, в котором ковкий чугун повсюду имеет значительное применение. Что же касается других отраслей машиностроения и промышленности, производство ковких отливок для них находится лишь в начальной стадии своего развития и ни в какой мере не соответствует по своему масштабу потребности в них, особенно при запроектированных темпах развития промышленности.

Если заграницей и в Америке и в Европе существует целая сеть предприятий, специализировавшихся на производстве ковкого чугуна, при чем, эта специализация уже коснулась и самого ассортимента изделий, у нас в СССР это производство организовано в виде подсобных цехов в тех предприятиях, где в основном производственном процессе требуется применение ковких отливок. Техническая постановка дела в этих цехах в большинстве случаев весьма далека от современных методов производства, что, естественно, отражается как на качестве, так и на стоимости выпускаемой ими продукции. Т.к. наибольший масштаб и наилучшую, современную техническую организацию производства в СССР имеют литейные ковки чугуна на заводах с-х. машиностроения

(Люберецкий завод, Красный Аксай, Бостеский завод), вследствие существующего дефицита в ковком чугуне остальные отрасли промышленности вынуждены обращаться с заказами на ковки и отливки главным образом на эти заводы. Но вследствие быстрого увеличения производственных программ этих заводов по их специальности, их литьевые в большинстве случаев едва могут справляться со своими внутренними заказами, вследствие чего большинство заявок на ковкие отливки со стороны других потребителей остается невыполненным. Это обстоятельство заставляет потребителей изыскивать другие методы изготовления нужных им изделий, используя для этой цели поковки и даже отливки из цветных металлов, что, конечно, увеличивает себестоимость, а в последнем случае является и недопустимым при современном дефиците цветных металлов. В действительности же, при достаточном развитии производства ковкого чугуна, он мог бы заменить в значительном количестве изделия бронзы и др. цветные металлы (арматура водяного и парового отопления, арматура для пара до 12 ат давления и многое другое). Кроме того, для целого ряда предметов массового изготовления отливки из ковкого чугуна могли бы заменить дорогую ковку, штамповку из профильного металла. В Германии и Америке этот способ широко применяется, доказательством чему служит существование целого ряда заводов, изготавливающих напр. только ключи для замков или дверные и оконные приборы, при чем, производительность каждого из этих заводов во многих

мучаях значительно превосходил выпуск самых крупных советских литьевых ковкого чугуна.

В связи с осуществлением плана социалистической реконструкции нашего хозяйства и максимальной индустриализации нашей страны, потребность в отливках из ковкого чугуна должна чрезвычайно возрасти.

Таким образом, вопрос о расширении производства изделий из ковкого чугуна в данное время приобрел актуальное значение, принимая во внимание, что в СССР нет ни одной специальной литьевой ковкого чугуна - постройка хотя бы одного такого завода для массового производства ковких отливок будет вполне своевременной и целесообразной.

Уже в текущем году нераспределенная потребность в ковком чугуне, выявлена на основании запросов, как трестов, так и об'единяющих организаций, составляет следующие количества по РСФСР:

Отрасль промышленности.	Потребность в тоннах на 1929-1930 год.
Новое машиностроение и оборудование	5000
Текстильное машиностроение и запасные части	3000
Электропромышленность	3000
Инструменты, приспособления и мелкое оборудование	2500

Транспорт	2500
Разные другие отрасли	4700
Всего:	18700 т.

Следует отметить, что здесь не учтен целый ряд предприятий потребляющих кованый чугун, по которым не удалось получить хотя бы ориентировочных данных. По дадеко неполным данным эта же потребность в 1932-33 году, принимая во внимание нерациональность расширения существующих на заводах мелких цехов, должна быть не менее следующих количеств:

Отрасль промышленности.	Потребность в тоннах на 1932-33 год.
Машиностроение	8000
Текстильное машиностроение	5000
Электропромышленность	5500
Инструмент, приспособления и мелкое оборудование	2500
Транспорт	4500
Разные другие отрасли	6000
Всего:	32500 т.

Это количество следует считать чрезвычайно преувеличенным и фактическая емкость рынка по кованому чугуну

должна превысить эту цифру во много раз. Действительно, если Американская промышленность требует выпуска более 1.000.000 т. ковких отливок теперь, то нет никаких оснований полагать, что в конце пятилетки Союзная промышленность будет иметь столь значительную потребность в изделиях этого рода.

По данным заграничных журналов стоимость ковкого чугуна в американской машиностроительной продукции составляет около 3,5 %. Если принять даже меньшую цифру - 3 % для наших условий, то нормальное потребление ковких отливок (исключая с.-х. машиностроение) к концу пятилетия будет оцениваться суммой около 40.000.000 рублей, т.е. годовой выпуск ковкого чугуна должен быть не менее 150.000 т.

Возникновение новых отраслей промышленности, более широкое ознакомление с высокими качествами и выгодами использования ковкого чугуна, могут в значительной мере увеличить его потребление, приблизив таковое не только к Европейским, но и американским нормам.

Однако такое расширение применения ковких отливок может иметь место лишь при совершенно точно установленных стандартах на них, обеспечивающих равномерное высокое качество изделий. Выполнение этого условия возможно лишь при организации ряда специальных предприятий, при чем, масштаб производства в каждом должен обеспечивать наиболее совершенную и рациональную его организацию.

Характеристика производства

изделий из ковкого чугуна.

Изготовление изделий из ковкого чугуна, несмот-  
ря на возможность изготовления весьма большого ас-  
тимента отливок на одном заводе, может быть ор-  
ганизована по методам массового, непрерывного про-  
изводства, при чем, величина выпуска будет опре-  
делять применение тех или иных производственных ме-  
тодов. Применение новейших плавильных приборов,  
конвеерной формовки и заливки, отжига в туннельных  
печах, обеспечивая высокие механические качества и  
однородность изделий, возможно лишь при некотором  
минимальном выпуске, ниже которого это применение  
делается экономически невыгодным и даже технически  
невозможным. Американские литьевые, применяющие  
современные методы производства, как общее прави-  
ло, не строятся на продукцию ниже 20.000 т. годовых  
отливок в год. Только при этих условиях может быть  
обеспечено полное использование всех технических  
достижений в процессе получения ковких отливок.

Поэтому существующие у нас в СССР литьевые и не  
могут достигнуть современного уровня производст-  
венной техники, ибо ни одна из них не имеет выпуск-  
ка, превышающего 5.000 т. год.

В данное время приступлено к реконструкции ли-  
тейной ковкого чугуна Люберецкого завода, с уста-  
новлением по проекту годовым выпуском различных  
с-х. деталей 18.800 т. Также значительно расширя-  
ется литейная ковкого чугуна и на другом сельмаш-  
заводе "Красный Аксал".

Таким образом, наименьшим масштабом производства, позволяющим применять при получении ковких отливок все последние научные и технические достижения, следует считать выпуск в 20.000 т. изделий из ковкого чугуна в год.

Район орга-  
низации  
производ-  
ства.

Для производства ковкого чугуна требуется литейный чугун с невысоким содержанием углерода, марганца и фосфора, по возможности с минимальным количеством серы. Фосфористые, с большим содержанием марганца, чугуны заводов Центрального Района (особенно Липецкий), совершенно непригодны для получения ковких отливок удовлетворительного качества, поэтому литейные Центрального Района пользуются для изготовления ковких отливок южными литейными чугунами № 2 и № 3, а также специальными ковкими чугунами белым и серым - Уральских заводов. Наиболее подходящими чугунами для получения высококачественных ковких отливок являются литейные и специально "ковкие" чугуны Урала. Однако высокий тариф делает экономически малопригодным в условиях Центрального и Сев.-Зап. промышленных районов.

Производство ковких отливок требует значительного количества топлива по весу не менее 50 - 60 % от веса продукции, при расчёте на условное 7000 кал.топливо. Поэтому вопрос о снабжении завода хроническим топливом является первоочередным и наличие близкой топливной базы является одним из обязательных условий экономического производства.

В то же время изделия из кованого чугуна являются высокотранспортабельным продуктом на коммерческой стоимости которого мало отыгнется стоимость перевозки.

На основании этих соображений наиболее подходящим районом расположения таких заводов следует считать районы находления сырья и непосредственно к ним примыкающие, при наличии в них достаточной топливной базы. Наиболее подходящим для этой цели является территория Урала и расположенных к Западу от него областей. Однако на самом Урале по пятилетнему плану запроектировано исключительно широкое развитие металлургической и металлической промышленности, так что дальнейшее развитие строительства заводов по обработке металла на территории Уральской Области нарушит экономическое и хозяйственное равновесие в пограничных с ней районах. Поэтому постройка в этих районах металлообрабатывающих предприятий на базе уральского сырья является вполне целесообразной, при наличии в них комплекса необходимых хозяйствственно-экономических условий, обеспечивающих эффективность нового предприятия. Особенности нынешнего в развитии квалифицированной промышленности национальные области отставание вследствие целого ряда причин, в своем хозяйственном развитии.

*2/5*  
Постройка за-  
вода в Вот-  
ской Автоном-  
ной Области.

СНК РСФСР, учитывая необходимость ускорения хо-  
зяйственного развития Вотской Автономной Области и  
считая целесообразным постройку на ее территории в  
числе других об'ектов и одного завода кованого чугу-  
на, в своем постановлении от 19 декабря 1929 года  
предложил проработать вопрос о постройке такого за-  
вода в с. Пудем, Вотской Автономной Области.

В.А.О. граничащая на значительном протяжении с  
Уральской Областью, имеет на своей территории лишь  
один промышленный центр г. Ижевск расположенный в  
южной части области. Постройка промышленных пред-  
приятий на севере области, в районе, где ранее су-  
ществовали металлургические заводы, явится базой  
для быстрого подъёма культурно-политического и хо-  
зяйственного уровня этого района и создаст необхо-  
димые условия для получения кадров промышленного  
пролетариата из коренного удмуртского населения.

С. Пудем, намеченное как пункт для постройки, на-  
ходится в 6 км. от ст. Яр Сев. в/д. в 210 км. от  
Перми и лежит непосредственно на строящейся ветке  
Яр - Фосфориты. В с. Пудем до 1920 г. работал метал-  
ло-прокатный, чугунно-литейный и подковно-гвоздильный  
заводы. Выбор этого места обуславливается теми эко-  
номическими предпосылками, наличие которых обеспе-  
чивает наилучшую работу нового предприятия.

Ветка Яр - Фосфориты соединяя Пудем с магистралью  
Ленинград - Вятка - Пермь - Свердловск, с другой сто-  
роны соединяет завод с близлежащими металлургическими

заводами Вятского Горнозаводского округа. Северная железноводорожная магистраль является основной артерией, соединяющей Урал с центральным и северным районами Европейской части Р.С.Ф.С.Р. По этой линии будет поступать с Урала необходимый заводу литьевой чугун и по ней же направляться главный поток готовых изделий в потребляющие районы. Предназначенная к постройке в 1931 - 1932 году ветка Глазов - Ижевск свяжет завод с одним из своих потребителей г.Ижевском с его оружейным и мотоциклетным заводами. Таким образом, проектируемый завод будет находиться в весьма благоприятных условиях в смысле обеспеченности путями сообщения.

Главнейшей сырьевой базой для завода следует считать металлургические заводы Урала, однако не исключена возможность получения чугунов и с ближайших заводов Вятского района.

Требующемуся заводу топливо обеспечивается наличием в непосредственной близости обширных торфяных массивов с мощными залежами торфа высокого качества.

Электрическая энергия будет подаваться в близлежащей Глазовской Районной электрической станции. Следует отметить еще, что основным населением с.Пудем являются металлисты, что уже на месте обеспечивает некоторое количество кузням заводу квалифицированных рабочих.

Об'ем производ-  
ства и харак-  
теристика тех-  
нологического  
процесса

Назначением проектируемого завода является снабжение изделиями из ковкого чугуна нуждающихся в нем предприятий и др. организаций в Нижегородском Крае, ЦПО и Сев.-Зап. Области. Как говорилось выше, является нецелесообразным строительство завода на годовой выпуск меньший 40.000 т., поэтому начальная производительность завода по проекту определяется в 40.000 т., при непрерывной работе и работе в три смены.

Установление точной спецификации изделий ввиду их разнообразного ассортимента совершенно немыслимо. По отраслям обслуживаемой промышленности производственная программа завода может быть ориентировано распределена так:

Отрасль промышленности или трест.	Количество т. в год.
Электротехническая (ВЭС)	5000
Машиностроение всех видов	6000
Шамуринст	2500
Транспорт	4000
Разные отрасли (строит. пр. скоб. пр. и пр.)	4500
Всего:	20000 т.

Как уже говорилось, такой общий производство пред-  
ставляет возможность использования, при организации  
производственного процесса, последних технических и  
научных достижений. В следующей главе - технологиче-  
ской части проекта, даны детальные подсчеты и описа-  
ния всего производственного процесса, здесь же ниже  
приводится лишь общая схема его и наиболее характер-  
ные особенности.

Эта схема такова: сырье материалы, входя с одной  
стороны завода и передвигаясь в стадиях переработки  
неизменно вперед, выходит с другой стороны в виде  
готовых изделий. Возможность осуществления достаточ-  
но планомерного течения производственного потока мо-  
жет быть осуществлена лишь благодаря принятому об'ему  
производства. Количество перерабатываемых и транспор-  
тируемых материалов и полуфабрикатов, огромное число  
выпускаемых изделий (около 400.000 штук в смену) указы-  
вают необходимость применения широкой механизации  
выполнения всех работ, начиная от изготовления форм и  
кончая транспортом готовых изделий.

Основными отделами, определяющими характер данного  
производства, являются: плавильный - для приготовле-  
ния жидкого металла, формовочный - для изготовления  
форм и термический - для отлива отливок.

Главными факторами, влияющими на себестоимость ков-  
ких отливок, являются рабочая сила и топливо. При этом  
рабочая сила имеет особое значение в изготовлении  
форм, а топливо - при плавке металла и отливе изделий.

На проектируемом заводе предполагается достаточно полная механизация изготавления форм, путем применения хорошо приспособленных пневматических машин транспортировки как готовых форм, так и материалов при помощи конвееров и транспортеров. Поэтому затраты рабочей силы на изготовление форм сводятся к весьма незначительной величине, при чем, от нее не требуется даже средней квалификации.

Расход топлива в плавильном и термическом отделах этого завода всецело связан с конструкцией принятых к установке плавильных и отжигательных печей. В зависимости от этого свойства расход топлива меняется от 40 до 100 к более ё от веса загрузки. В данном случае для плавки применены новейшие врачающиеся печи типа Браккальсберга, с работой их на пылевидном угле.

Отливки отливок предполагено производить в топельных печах сист. Дресслера, отапливаемых газом добываемым из торфа. Расход топлива в обоих случаях не должен превосходить 25 % от веса загрузки, при расчете на 7000 кал.топливо. Применение бессернистого топлива в виде торфяного газа, получаемого на заводской газогенераторной станции, значительно облегчает получение изделий высоких механических качеств, в то же время представляет значительные экономические выгоды.

Снабжение завода материалами для годового выпуска продукции, определяемого в 20.000 т. ковких отливок, расход главнейших материалов, требующихся производству, определяется в следующих размерах:

Металл:

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1) Чугун литейный № 4 и 3      | 17000 т. |
| 2) Обрезки железные и стальные | 6750 т.  |

Формовочные материалы:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 1) Песок формовочный | 8400 кб.м. |
| 2) " стержневый      | 470 кб.м.  |

Специальные материалы:

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Кварцит для футеровки | 540 т.    |
| 2) Глина для футеровки   | 360 т.    |
| 3) Камень известковый    | 460 кб.м. |

Металл предполагается получаться с ближайших металлургических заводов Урала, т.е. с заводов в районе Перми. Совершенно очевидно, что снабжение завода указанным выше количеством чугуна не может вызвать никаких затруднений, т.к. производимая реконструкция Уральской металлургии в несколько раз увеличивает ее мощность и конечно, получение такого незначительного количества металла можно считать вполне обеспеченным.

Доставку стальных и железных обрезков предполагается поручить соответствующим торговым организациям и кроме того возможно снабжение таковыми со стороны заказчиков: Металлосклада, Павлумета, ИКПС и др.

Формовочные материалы в достаточном количестве возможно получить на месте в радиусе 3 - 4 км. от завода,

из карьеров на р.Чепца, откуда эти материалы брались ранее для нужд литейной существовавшего ранее здесь металлизавода.

Как формовочный, так и стеканевый песок здесь отлавливаются равномерностью зерен весьма удовлетворительными качествами, с точки зрения предъявляемых к этим материалам требованиям.

Разработку карьеров предположено производить силами местного населения и местной кооперации. Вблизи завода будет добываться также местными силами и гравий для ямаки известняк.

Получение заводом кварцева и глины для футеровки печей Браккельсберга сходит в тесной зависимости от изысканий, ведущихся в настоящее время Люберецким заводом. Устанавливающие теперь на этом заводе печи Браккельсберга, дадут возможность точно установить технические требования, предъявляемые условиями работы к футеровочному материалу и в соответствии с этим позволят остановиться на определенном виде кварцева и глины. Т.к. Урал является естественной базой для этих ископаемых, то вполне возможно предположить, что и футеровочные материалы будут получаться оттуда. В крайнем же случае будут использованы источники его получения совместно с Люберецким заводом.

Прочие подсобные материалы будут получаться от соответствующих производящих и торгующих организаций.

Так как продукция завода предназначается, по крайней мере первые годы, для удовлетворения потребностей

- 14 -

АРХИВЫ УДМУРТИИ

промышленности, лежащей к Западу от завода, то направление потока главных материалов из Бостока, т.е. в направлении движения всего грузового потока завода следует признать весьма целесообразным.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Снабжение за-  
вода топли-  
вом.

Производство изделий из ковкого чугуна связано с довольно значительным расходом технологического топлива на плавку чугуна и на отливку полученных твердых отливок.

В примененных в настоящем проекте плавильных вращающихся печах системы Браккельсберга расход угля определяется по гарантийным данным фирмы в 4% от веса загруженного металла, при расчёте на 7000 кал. условное топливо.

Расход топлива в туннельной печи Дресслера, принятой в проекте для отливки отливок при переводе на то же условное топливо, составляет около 45% от веса протомленных отливок. Но так как в данном случае твердое топливо предварительно газифицируется, то указанный расход приводится с учетом потерь и в газогенераторе. Расход же воздушного генераторного газа определяется в 0,5 м.<sup>3</sup> на 1 кг. отливок.

Печи Браккельсберга стапливаются на имевшем топливе, получаемом от специальной мелющей установки. Применение топлива в этом виде обеспечивает получение факела пламени чрезвычайно высокой температуры и в то же время допускает весьма большое напряжение топочного пространства, доходящее в некоторых случаях до 350 - 400 т. кал/час. на 1 м.<sup>3</sup> топки. Эти условия обеспечива-

важен быструю плавку и получение чисто перегретого металла.

Способ по применению других видов топлива при плавке в этих печах повидиму не производилось, поэтому после соответствующих испытаний весьма вероятна возможность применения жидкого топлива в виде мазута и генераторной смолы и газообразного в виде двойного водяного карбюрированного высококалорийного газа. Возможна и совместное применение жидкого и газообразного топлив.

Дока же до приведения серьезных испытаний необходимо придерживаться указаний, данных фирмой, строившей эти печи. Поэтому в проекте принято отопление пылевидным углем.

Для получения угольной пыли предполагено использование каменного угля Кизеловского месторождения, по своей калорийности (6500 кал.) и составу подходящего к углем уже применявшимся для отопления этих печей.

Незначительное расстояние (250 км) не создает больших расходов на транспорте и делает этот уголь одним из самых дешевых технологических топлив в этом районе.

Этот же уголь также в виде пыли будет применяться в формовочную землю.

Полный годовой расход угля устанавливается следующим:

Угли на плавку чугуна:

$$\frac{3445 \cdot 0,45}{0,93} = 9450 \text{ т.}$$

Угли для формовки:

$$8400 \cdot 0.1 \cdot 1.3 = 1160 \text{ т.}$$

Всего: 10850 т.

Все количество угля будет доставляться по железной дороге непосредственно к бункерам плавильного отдела.

Для отопления отвигательных печей исходя из упомянутого расчета потребуется воздушного генераторного газа:

$$40000 \cdot 930 = 18.600.000 \text{ м.}^3$$

В качестве газифицируемого топлива в генераторах предполагается использовать торф.

Для целей газификации торф является одним из лучших топлив, значительно увеличивая производительность генератора и давая хороший воздушный газ.

Помимо этого применение торфа диктуется наличием в непосредственной близости от Пудема обширных торфяников с достаточно мощными залеганиями торфа высокого качества.

Промышленная площадь только на двух болотах Бечумском и Делякинском определяется в 4680 га с запасом сырой торфяной массы в 78.000.000 куб.м. или воздушно сухого торфа 8.000.000 тонн.

Необходимо отметить, что обследование залеганий торфа в Пудемском районе еще не является окончательным и можно определенно утверждать, что действительные запасы торфа в этом районе будут значительно больше.

Разработка этих торфяных массивов предполагается совместно с Глазовской Районной Электростанцией, кото-

рал проектируется для обслуживания Глазовского Промышленного района и в частности, проектируемого завода и будет работать на торфе.

Количество торфа, потребное для завода определяется из следующих соображений.

Из 1 т. торфа, учитывая потери в генераторе, должно получаться в среднем 1800 куб. м газа, следовательно полный расход торфа для получения всего необходимого количества газа для отопления отапливательных печей будет:

$$186.000.000 : 1800 = 10400 \text{ т.}$$

Стоимость 1 т. топлива в бункере завод ориентировочно определяется:

Кизеловский уголь 14 р. 50 к.

Торф 8 р. 50 к.

Стоимость 1 куб. м газа 0,73 к.

#### Снабжение энергией.

Годовой расход энергии по всем отделениям завода определяется следующий:

Формовочный Отдел	347685	квч в год
Плавильный "	400449	" "
Выбивка и очистка твердых отливок	136065	" "
Приготовление земли	364745	" "
Термический Отдел	54180	" "
Стержневой "	6660	" "
Очистка и правка мягких отливок	374918	" "
Модельный и рем. механический	37080	" "

B

Склады .....	37807	квч в год
Газогенераторная станция	77280	" "
Компрессорная .....	176198	" "
Обслуживающие устройства	498760	" "
Всего:		2510087 квч в год
Свещение .....	250000	" "
Полный годовой расход:		2760087 квч в год.

Получение этого количества энергии возможно двумя путями - постройкой собственной силовой станции или включением в Глазовскую Районную Электростанцию. Но поскольку Глазовская станция будет работать на том же топливе, применяя помимо этого дешевые отбросы от деревообрабатывающего комбината, то при большей мощности агрегатов и обединении обслуживания, стоимость получаемой от нея энергии франко завед, - будет наверняка ниже стоимости энергии на специально заводской станции. Поэтому в проекте принято снабжение электроэнергией с Глазовской Районной Электростанции.

Снабжение рабочей силой.

Вопрос снабжения рабочей силой тесно увязан с общим планом по созданию рабочих кадров при развертывании промышленности Вятской области. Крайне незначительный процент участия коренного населения в области - удмуртов в работе промышленности заставляет местные органы в первую очередь обратить внимание на создание удмуртского промышленного пролетариата, за счет привлечения к работе на вновь строящихся предприятиях, освобождаю-

щихся, в связи с коллективизацией сельского хозяйства крестьян - удмуртов.

Легче всего эта рабочая сила может быть освоена и обучена на заводах с широко развитым массовым производством.

К числу именно таких заводов следует отнести и проектируемый Пудемский завод.

При наличии некоторого кадра квалифицированных рабочих, остальное количество нужной рабочей силы может быть легко пополнено обученными у станков рабочими из местного населения, ибо требующиеся при массовом производстве навыки присобретаются довольно скоро.

Штат рабочих и служащих Пудемского завода, о котором подробно говорится далее, запроектирован в следующем составе:

#### Рабочие:

##### Производственные:

а) высококвалифицированные .....	85	человек
б) средней квалификации ..	176	"
в) обученные .....	788	"
Всего:	1049	человек

##### Подсобные:

а) квалифицированные .....	30	"
б) обученные .....	60	"
в) чернорабочие .....	165	"

Всего: 255 человек.

155

Служащие:

а) Инженерно-технический персонал	48	человек
б) административный	2	"
в) прочие служащие	91	"
Всего:		141 человек

т.е. всего по заводу предположено:

Рабочих:

Производственных .....	1049	человек
Вспомогательных .....	245	"
Всего:		1294 человек
Служащих .....		141 "

Как видно из приводимых цифр, главную часть рабочих завода будут составлять обученные и неквалифицированные рабочие, пополнение которых без всяких затруднений может быть проведено за счет свободной рабочей силы в ближайшем районе.

Пополнение рабочих средней квалификации также отчасти возможно из состава Пудемского населения, большинство которого - металллисты вынуждены или заниматься сельским хозяйством или работают на металловаводах Урала и др. районов РСФСР.

Только рабочие высокой квалификации потребные в самом небольшом количестве, должны быть взяты частью существующих металлонпредприятий Вотобласти и частью приглашены из других районов. Тоже самое следует сказать и об административно-техническом персонале и служащих.

Жилищный вопрос.

Принимая во внимание, что приблизительно 75 % рабочих нового завода будет вербоваться из местного населения, как с. Пудем, так и ближайших окрестных селений, то вопрос об обеспечении рабочих жилищами в значительной мере теряет свою остроту.

Поэтому на первое время предполагается строительство килого поселка лишь для обеспечения квартирами административно-технического персонала, служащих и высококвалифицированных рабочих, привлекаемых из других местностей.

Кроме того, предполагается постройка нескольких зданий для обслуживания хозяйственных и культурных нужд поселка и рабочих завода.

Количество лиц, которым предполагается предоставить жилплощадь, определяется в 300 человек.

Принимая, что число одиноких составляет 30 % и что средняя семейность определяется постановлением Тех. Совета ГЭУ ВСНХ СССР от 30 ноября 1926 г. - в 3 человека, потребуется расселение следующего количества людей:

Одиноких	-	90	человек
Семейных	-	210	"
Членов семей		630	"

Всего жителей 930 человек

Кроме этого количества населения, постройка поселка должна учитывать необходимость расселения в нем персонала, обслуживающего культурные, снабженческие и другие нужды поселка, который составит не

менее 5 % от общего количества населения, т.е.

одиноких - 5 человек

семейных - 42 "

Всего: - 47 человек

Таким образом общее число жителей поселка будет составлять:

одиноких - 95 человек

семейных - 882 "

Всего: - 977 человек

В соответствии с этим количеством населения будущего поселка и произведен подсчет требующейся килой площади и установлена ориентировочная величина кубатуры.

Предполагено выстроить:

№ №	Название строений.	Километр.	Кубатура.
1	Килые дома .....	6733	49256
2	Служебные помещения к ним .....	-	4000
3	Общественные здания ...	-	5000
4	Службы для них .....	-	1000
	ВСЕГО: килых ...	-	54256
	служебных	-	5000

Поселок предполагено строить по типовым проектам Скомбанка. Место поселка выбрано вблизи завода на территории с. Пудем, с учётом дальнейшего развития строительства. Одновременно предусматривается проведение водопровода и канализации и соответствующее устройство территории поселка.

## Глава II.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА.Задание и со-  
став проекта.

Приведенные в 1-й главе сопротивления определяют в качестве задания для предварительного проекта выпуск изделий из ковкого чугуна в количестве 20000 тонн в год. Как уже говорилось, в проектируемом производстве предположено применить принцип непрерывного потока, которые вполне оправдываются при таком количестве изделий. Режим работы завода в целях полнейшего использования оборудования предложен трехсменным.

База коэффициент сменности при расчётах взята 2,8, где третья смена учтена как 0,8 дневной. Вспомогательные мастерские модельная и ремонтно-механическая работают в одну смену.

Производственная программа завода соответствует установленному режиму должна выполняться согласно характеристики работы завода приведенной в следующей ниже таблице.

Выход. На- имен. входов.	В год тонн.	В день тонн.	В смену тонн:			В час тонн.	В % от:	
			I	II	III		Шихты.	Годн.
Годные отливки	20000	55,6	19,85	19,85	15,9	2,78	68,0	100,00
Литники	10800	30,0	10,5	10,5	9,0	1,50	31,5	53,00
Брак ..	2760	7,69	2,69	2,69	2,31	0,38	8,0	13,60
Угар ..	520	1,45	0,51	0,51	0,43	0,07	1,5	2,58
Пр. потери	345	0,96	0,33	0,33	0,30	0,05	1,0	1,67
Всего:	34425	95,7	33,88	33,88	27,94	4,78	100	170,08

Приведенные в таблице данные являются основными принятими в дальнейшем расчете производственного процесса завода.

Для выполнения намеченной программы завод, представляя в течении производственного процесса одно непрерывное, может быть разбит по циклам работ на следующие отделы:

1. Формовочный
2. Прессовочный и заливки форм.
3. Выбивка и очистка твердых отливок
4. Земледелочный
5. Стержневый
6. Отжига отливок
7. Очистки и правка протомленных изделий

Эти основные производственные отделы территориально расположены по ходу процесса в одном здании.

Кроме производственных, запроектированы следующие вспомогательные отделы:

1. Модельный и текущего ремонта.
2. Склады: а) материалов;  
б) готовой продукции.
3. Транспорт внутризаводской и подъездной путь.

Общая характеристика производственного процесса была приведена в предыдущей главе, поэтому в дальнейшем изложении рассматривается производственный процесс каждого из перечисленных выше отделов.

Формовочный  
отдел.

Задачей формовочного отдела является изготовление форм для всей продукции завода.

Производительность этого отдела устанавливается на основании следующих соображений.

Вследствие многообразия изделий, предназначенных к выпуску на заводе, установление их точной спецификации для предварительных соображений не может быть проведено достаточно точно, то при расчете производственной мощности пришлось исходить из среднего веса отливок в одной форме, т.к. на основании опыта существующих производств ковкого чугуна, средний вес изделий в одной форме при разнородной продукции есть величина, колеблющаяся в довольно ограниченных пределах, а именно:

Название заводов.	Вес отливок в 1 форме:		
	Наименьший.	Наибольший.	Средний.
Люберецкий им.Ухтомского	1,94	2,64	2,15
Ростовский сельмашстрой	1,60	2,70	2,15
Ижевский завод .....	1,30	2,20	2,20
Красный Аксай .....	1,80	2,30	2,05
Средний вес:	1,66	2,46	2,06

Следовательно, будет вполне достаточным для предварительных расчетов руководствоваться приведенными цифрами. В дальнейшем для подсчета принят средний вес отливок в опоке - 2 кг. Общий вес отливок за смену определяется, как сумма годных и брака. По данным характе-

ристики это количество установлено:

$$19,85 + 2,69 = 22,44$$

тогда число форм, которые будет необходимо изготавливать в 1 смену будет:

$$22440 : 2 = 11220 \text{ форм}$$

$$\text{или в 1 час } 11220 : 7 = 1600 \text{ форм.}$$

Такое количество форм определяет собою целесообразность применения конвейера, как для формовки, так и для заливки, охлаждения и выбивки.

Формовка предположена на пневматических прессующих и встряхивающих машинах. Все изделия простой формы должны изготавляться только прессовкой, изделия же сложной формы - утряской с последующей прессовкой.

В данном случае прилично, что из 1600 форм часовской производительности цеха будет изготавляться:

На прессах - 1200 форм

На встряхивающих машинах ..... - 400 "

Производительность на этих машинах, на основании фирменных предложений и опыта в СССР, может быть установлена следующей:

Изготовление на прессах 22 формы в час на 1 машину.

Изготовление на встряхивателях - 22 формы в час на пару машин.

Вследствие необходимости часто менять модельные доски, благодаря разнообразию изделий, принимаем коэффициент загрузки машины:

Пресса ..... 0,8

Встряхивателя.. 0,75

Отсюда легко определяется число рабочих мест или машин. Так как на прессах будет изготавливаться полная форма на одной машине, а на встряхивателях одна форма на двух машинах, то число рабочих мест в первом случае будет соответствовать числу машин, а во втором - числу рабочих мест будет соответствовать число пар машин.

Имеем: число прессов:  $\frac{1200}{22 \cdot 0,8} = 68$  мест.

Принято по проекту 66 прессов.

Число встряхивателей:  $\frac{400}{32 \cdot 0,7} = 26$  пар.

Это число встряхивателей и принято в проекте.

Изготовление форм предполагается производить в раскрывающихся съемных опоках и дальнейшая транспортировка и заливка будет происходить без опок.

Снятая с машин форма устанавливается на конвейер, которым подается в заливочную, затем проводится в охладительном канале по выходе из которого производится их высыпка.

При таком методе работы от конвейера требуется равномерное движение без каких-либо сотрясений и толчков, могущих повреждать неснабженные опоками формы. Кроме такого желательно возможно более экономное использование площади пола. Поэтому в проекте приняты конвейеры вертикально-замкнутого типа системы обладающие,

судя по отзывам, весьма рановременным движением и еще тем преимуществом, что в нем для транспорта используются обе линии, при чем нижняя проходя в охладительном рукаве подает залитые и остывшие формы к выпивочной решетке.

Увеличение скорости движения платформ конвеера выше 3 м. едва ли целесообразно, так как создает затруднение при заливке и сокращает время остывания. Размеры платформ конвеера одинаковы с размерами принятymi для таких же конвееров Гас. Люберецкого завода. Формовочные машины размещены по обоим сторонам конвеера, при этом предполагается формы от прессов размещать по 4 шт. на одной плите, а формы от встряхивателей по 2 штуки на одной плите.

Расстояние между центрами плит конвеера по проекту принято 1400 мм.

Рабочее место одного пресса занимает 2,5 м.

Рабочее место пары встряхив. занимает 5,0 м.

Принимаем длину конвеера 45 м.

Каждый конвеер, обслуживающий прессы пропускает на заливку в 1 час 400 форм и обслуживающий встряхиватели - 200 форм.

Тогда для выпуска 1200 форм из под прессов потребуется  $1200 : 400 = 3$  конвеера  
и для выпуска 400 форм со встряхивателей  
 $400 : 200 = 2$  конвеера.

На основании этого принята в проекте установка в 5 конвееров.

Скорость движения плит конвейера у прессов будет:

$$\frac{400 \cdot 1,4}{60 \cdot 4 \cdot 0,8} = 2,9 \text{ м/мин.}$$

Скорость плит конвейера у встраивателей:

$$\frac{200 \cdot 1,4}{60 \cdot 2 \cdot 0,8} = 2,9 \text{ м/мин.}$$

Расстановка машин принята следующая: у каждого из первых 3-х конвейеров размещено по 22 пресса по 11 штук с каждой стороны и у 2-х конвейеров по 13 пар встраивателей - по 7 с одной и 6 пар с другой стороны конвейера.

Снабжение рабочих мест формовочным песком запроектировано из цилиндрических бункеров с лотками, куда песок доставляется ленточным транспортером. Бункер устанавливается на каждые четыре машины. Принимая средний об'ем уплотненной земли в форме 25 кб.дм. и коэффициент уплотнения 0,8 получим средний расход земли в кбм. в час  $\frac{1600 \cdot 0,025}{0,8} = 50 \text{ кбм.}$

Залас земли в бункерах, во избежание слеживания, не должен быть очень большим, поэтому принимает таковой в размере часового расхода земли, т.е.

50 кбм.

Количество бункеров для 118 машин будет:

$$118 : 4 = 30 \text{ бункеров}$$

$$\text{Об'ем бункера не менее } \frac{50}{30} = 1,67 \text{ кбм.}$$

При диаметре бункера в 1 м. его высота определится в таком случае около 2 м. В проекте принята высота 2,5 м.

Бункера наполняются землей через загрузочную воронку, куда земля направляется с ленточного транспортера особым сбрасывателем, включаемым по мере надобности.

Все формовочные машины принятые в проекте, работают скатым воздухом, при рабочем давлении 7-8 атм.

На изготовление одной формы средний расход воздуха может быть принят в  $0,25 \text{ м.}^3$ . отсюда определяется производительность компрессорной установки:

$$\frac{0,25 \cdot 1600}{60} = 6,7 \text{ кбм/мин.}$$

В проекте принята установка двух компрессоров с производительностью в 10 кбм/мин. каждый - один является резервным.

#### Плавильно-литейный отдел.

В плавильно-литейном отделе производится приготовление жидкого металла и заливка им поступающих по конвейерам форм.

Из приведенной выше характеристики видно, что плавильные приборы должны обладать производительностью, обеспечивающей непрерывное получение жидкого металла 4,78 т. в час. Такими приборами могли бы быть: вагранки, пламенные печи и наконец вращающиеся трубопечи.

По экономичности в расходе топлива и непрерывности действия на первое место следует поставить вагранки. Однако при наличии большого % серы в отечественных коксах всегда есть риск получения значительного % брака. При этом ваграночный ковкий чугун вообще вследст-

20

вие излишка углерода, обладает ме́ньшей прочностью, чем чугун из пламенных печей. Все вагранки, как показал опыт их применения на Люберецком заводе, являются наизыгоднейшим и простейшим плавильным прибором, к тому же значительно удешевляющим стоимость оборудования и облегчающим осуществление непрерывности процесса.

Пламенные печи, обеспечивая получение металла любого состава и температуры, расходуют на производство такого значительное количество топлива и кроме того, дают значительный угар.

Появившиеся в последнее время в Европе врачающиеся трубо-печи, обладая всеми преимуществами пламенных печей в смысле возможности получения металла любого состава и температуры, в тоже время расходуют значительно меньшее количество топлива и дают весьма малый угар шихты.

В условиях проектируемого завода применение вагранок затрудняется отсутствием близких производств литьевого кокса, который было бы необходимо получать из Донбасса или Кузнецкого района.

Между тем, на месте имеются большие залежи торфа и всего в 200 км. - Кизеловское месторождение каменных углей.

Это обстоятельство дает значительные преимущества двум последним печам.

Учитывая, что трубо-печи дают меньший расход угля, при чем, таковой может получаться в виде мелочи, а также и то, что в этих печах может быть достигнут высокий пе-

20  
аргрев металла, в проекте приняты к установке врачающиеся печи сист. Браккельсберга. Характеристика этих печей подробно освещена как в иностранной, так и русской литературе и кроме того их работа в Германии обследована инженерами Люберецкого завода, который в результате своих изысканий принял для своего реконструируемого цеха ковкого чугуна в качестве плавильных приборов эти же печи.

Главнейшим недостатком этих печей, как и пламенных, является периодичность их действия, что при непрерывном производственном потоке весьма усложняет обеспечение непрерывности загрузки поступающих форм. Этот недостаток ликвидируется применением Миксера достаточной емкости.

В данном проекте миксер трубчатого типа с подогревом.

Печи предполагается отапливать Кизеловским каменным углем превращая его в пыль на собственной мельющей установке. Расход топлива при расчете на 7000 кал. тонн/дно считая разогрев печи - 21 %.

Общий же расход топлива на фабрику, включая подогрев Миксера - 24 % от веса шихты.

На основании приведенных соображений, в проекте принята установка из 4 печей Браккельсберга и 2 миксеров.

Печи усовершенствованной конструкции с вращением не только вокруг оси барабана но и со специальным приспособлением для наклона печи при загрузке шихты,

набивке и исправлении футеровки.

Миксеры барабанного типа могут вращаться только вокруг своей оси на  $180^{\circ}$ . Набивка и исправление футеровки в них производится в горизонтальном положении.

Емкость печи принята 6 тн.

Емкость миксера 10 тн.

Сдновременно работают 2 печи и один миксер, а 2 печи и миксер находятся в резерве и ремонте. Загрузка печей происходит через специальную загрузочную воронку, к которой предварительно подводится конец печи. Шихта подается подъемником в специальных вагонетках на площадку и сбрасывается в загрузочную воронку соответствующей печи.

Транспортировка металла из печей в миксер производится при помощи ковша и мостового крана мощностью 10 тонн.

Жидкий металл из миксера будет доставляться к местам заливки у конвейеров в барабанных ковшах, емкостью в 300 кгр. транспортируемых по подвесному пути.

На месте заливки чугун будет переливаться из барабанных ковшей в ручные ложки, емкостью около 20 кг. и заливка форм непременно подаваемых транспортом, будет производиться уже из ложек.

Каждую минуту будет заливаться 26,7 формы. Считая приблизительно 3 кг. металла на 1 форму (точно - 2,99 кг.) из одной ложки будет возможно залить 5 форм и в минуту потребуется для заливки всех поступивших форм  $26,7 : 5 = 5,4$  ложки или  $26,7 \cdot 3 = 90$  кг. жидкого ме-

фалла. Так как разливка должна происходить минимальное время, то к месту разливки должно подаваться 2 барабана с чугуном, а для обеспечения достаточной для заливки температуры чугуна эти барабаны должны быть не очень большой емкости. При принятой емкости в 300 кг. возможность охлаждения чугуна в барабане исключена, т.к. каждый барабан будет освобождаться не более чем в 7 минут.

Количество рабочих мест на заливке определяется из следующих соображений: - 6 рабочих на барабанных ковшах и заливщиков из ложек, счиная по 110 форм на человека в час -  $1600 : 110 = 14,5$  чел.т.е. 15 человек. Всего же 18 человек.

Поступающие для заливки земляные формы без опок требуют аккуратной загрузки во избежание их порчи, а это обстоятельство в свою очередь требует, при необходимости загружать до 27 форм в минуту, значительного штата загрузчиков.

Поэтому в проекте предположено применить автоматическую загрузку поступающих форм специальными плитами грузами, подвешенными к цепи, понижающемуся в нужном месте, транспортеру, движущемуся синхронно с конвейером, несущим формы при помощи общей с последним передачи. В данном случае опока загружается автоматически при подходе к заливочной зоне и разгружается при спускании в охладительный тоннель после заливки. Этим устройством достигается равномерная, без толчков загрузка, без какой-либо затраты рабочей силы. Такие

установки осуществлены на ряде Германских заводов и  
приняты к устройству на Люберецком заводе.

В плавильном отделении работает 9 человек. Вспомо<sup>ж</sup>  
гательными отделениями этого отдела будут: Отд. для  
приготовления угольной пыли, отд. для приготовления  
футеровочной массы и ковшевой обмазки.

Уголь для отопления предполагается применять Кизе-  
ловский, близкий по своим качествам к Донскому углю  
марки "Г" с теплопроизводительностью 6400 кал. Получен-  
ный в виде мелочи уголь должен быть размолот на шаровой  
мельнице в пыль тонкостью от 5 до 15 % остатка на сите  
в 4900 отверстий на кв.см. и 0,5 % до 1,1 % остатка на  
сите 900 отв. на кв.см. (согласно по ДИН). Степень тонко-  
сти помола от которой весьма зависит пирометрический  
эффект пламени возможно установить лишь при работе пе-  
чи. Для угля "Г" фирмой была рекомендована Люберецкому  
заводу тонкость помола в 10 % остатка на сите 4900 отв.  
на кв.см. Помол ведется в шаровой мельнице с производи-  
тельностью 1,5 - 2,5 т. угольной пыли в час, в зависimo-  
сти от установленной тонкости размола.

Для приготовления футеровочной массы и массы для  
обмазки ковшей устанавливается в отдельном помещении  
следующее оборудование:

Камнедробилка для кварцита

Вальцовальная мельница для кварцита

Шаровая мельница для глины

Мешалка для массы

Мешалка для ковшевой массы.

В этом же помещении производится обмазка ковшей и сушка их в сушиле, стекающим отходящими газами из печей.

Отделение для выбивки и очистки белых отливок.

Залитые формы опускаются на нижнюю ветвь конвейера и в своем обратном движении проходят по охладительно-му туннелю. Охлаждение производится при помощи отсасывания воздуха из канала экспрессором. Время охлаждения при длине транспортера около 45 м. и скорости 2,9 м/мин. будет:  $45 : 2,9 = 15,5$  мин.

За этот промежуток времени формы с тонкими отливками успеют достаточно охладиться для того, чтобы их выбивка не вызывала затруднений.

По выходе из туннеля формы стекаются на выбивные решетки, через которые земля просыпается на собирающий транспортер и оставшиеся на верху отливки освобождаются от литников и брака, а затем по лоткам направляются к очистительным барабанам.

Практика существующих литьевых показала, что мелкие отливки из ковкого чугуна хорошо очищаются в барабане в среднем за 1 час.

Загрузка барабана при ёмкости его в 700 кг. продолжается около 20 минут и выгрузка 5 минут, т.е. для очистки 700 кг. литья требуется 1 ч. 25 мин. или 85 минут времени.

За 85 минут будет поступать отливок

$$\underline{2780} \cdot 85 = 3940 \text{ кг.}$$

Принимая коэффициент загрузки барабанов в 0,75  
получаем число барабанов

$$\frac{3940}{0,75 \cdot 700} = 7,5 \text{ барабанов}$$

К установке принят 8 барабанов.

Как от выбивочных решеток, так и от барабанов производится энергичный отсев пыли.

Очищенные в барабанах отливки сортируются на специальных столах и в ящиках на тележках поступают в отделение для зачистки литников и заусенцев.

Обработка производится при помощи обдирочных двухсторонних станков с наладочными кругами. По средним нормам расход работы станков на 1 тонну отливок из коксого чугуна принять 8,6 часа, тогда для обработки поступающих за смену отливок в количестве 20,05 т. потребуется станко-часов:

$$20,05 \cdot 8,6 = 173,5 \text{ ст/часа}$$

отсюда число станков в смену определяется:

$$173,5 : 7 = 25 \text{ станков}$$

и рабочих на них - 50 человек.

Отдел приготовления формовочной земли.

Расход земли на изготовление форм был установлен выше - 50 кб.м. в час. Оцися на потери 5 % получаем требующуюся производительность земледелочного Отдела:

$$50 \cdot 1,05 = 52,5 \text{ кб.м.}$$

Вследствие хороших качеств формовочного песка достаточного постоянства состава и равномерности величины зерен в проекте принят метод переработки сырого

песка без его высушивания и размола. Кроме того, в процессе формовки применяется только один состав песка как для облицовки, так и наполнения формы. При переработке к песку выброшенному из опок добавляется 2,5% свежего состава из 90 % свежего песка и 10 % угольной пыли.

Схема приготовления формовочного состава предположения следующая:

Старый песок:      Свежий песок:

Выбивочная решетка      Загрузочный бункер

Двигательный трансп.      Вальцы

Магнитный отделит.

Угольная пыль:

Ковшевой элеватор

Загрузочный бункер

Варабанное авто

Питатель

Смеситель - увлажнитель

аэратор

Распределит. транспортер

Бункера у машин

Предполагается установить три агрегата, производительностью каждый в 25 м.<sup>3</sup>/час., при чем, каждый агрегат может работать совершенно независимо от других. При таком устройстве формовочный отдел будет обеспечен бесперебойным снабжением землей даже при максимальном ее расходе.

Средний коэффициент использования установки будет:

$$52,5 : 75 = 70 \%$$

Расход свежего состава определяется:

В час - 1,3 кб.м.

24  
В смену - 9,1 кбм

В день " 26,0 "

В год - 9350 "

Расход свежего песка:

В час - 1,17 кбм

В день - 23,4 "

В год - 8,400 "

Расход угольной пыли:

В час - 0,18 кбм

В день - 2,6 "

В год - 950,0 "

Считая, что неслежавшаяся угольная пыль весит 0,65 т/м<sup>3</sup>, расход угля в год будет:

$$950 \cdot 0,65 = \text{около } 620 \text{ т.}$$

Угольную пыль предполагается получать от мельницы установленной для отсыпания печей:

Свежий песок подается со склада вагонетками и загружается в бункер питающий вальцы.

Стержневой  
отдел.

Так как спецификация стержневых работ не может быть установлена заранее, то для подсчета принять средние нормы расхода рабочей силы и материалов, согласные с практикой существующих предприятий и данными проектов литьевых яковского чугуна по с-х машино-строительству.

Для приготовления стержней предположено применять малоглинистый кварцевый песок и в качестве связующего материала - льняное масло.

24/2  
Архивы Удмуртии

Тогда полагая об'ем стержней на тонну годных отливок без учета брака в стержневой и литейной в 65 литров, расход льняного масла в 8 кг. на 100 литров песку или 80 кг. на кбм и принимая величину брака в литейной и стержневой - 30 %, потери в 8 % и уплотнение массы в 20 % имеем следующий расход материалов:

Материал.	Расход на 1 тонну.			Окончательный расход с учетом остальных потерь.		
	Норм.	С учетом брака	В час.	В смену.	В день.	В год.
Песок стержневой кбм	0,065	0,088	0,35	2,45	6,86	2470
Масло кг.	5,2	6,75	28	396	556	197000

Песок, поступающий в вагонетках со склада в стержневую, просеивается производственным сите, а затем из него приготавливается стержневая масса путем перемешивания с добавленным маслом в смесителе.

Готовая стержневая масса подается на столы для приготовления стержней.

Изготовление стержней вследствие их крайнего разнообразия по необходимости будет производиться в большей своей части вручную 25 % стержней простых частей повторяющихся форм будет изготавливаться при помощи двух машин для изготовления стержней.

Расчет потребной рабочей силы можно провести на основании следующих соображений: средний расход рабочей силы на тонну годных отливок по литейным ков-

кого чугуна возможно принять в 8,5 человек/часов.

Следовательно, в данном случае, при выпуске в имену 19,85 т. годных отливок потребуется человеко-часов:

$$19,85 : 8,5 = 168 \text{ чел/часов}$$

или рабочих мест: -  $168,7 : 7 = \text{около } 25$ .

По проекту принято 25 рабочих мест, считая и работу у машин, что дает исчисление с некоторым запасом.

Готовые стержни сушатся в специальных шкафах, в которых циркулирует горячий воздух, нагреваемый в рекуператорах тоннельной печи.

#### Термический отдел.

При намеченному размере выпуска ковких отливок чернозердечного ферритного чугуна, является вполне рациональным применение для отжига изделий непрерывно действующей тоннельной печи типа Дресслера. Эти печи широко применяются за последнее время для отжига отливок, обеспечивают безусловно правильное течение процесса отжига, допуская весьма точную его регулировку.

По проекту предположена установка двух печей - одной работающей, а другой резервной.

Производительность печи определена в 60 т. отожженных отливок за 24 часа.

Отливки укладываются в чугунные муфели, которые устанавливаются на специальные тележки. На каждую тележку помещается 21 муфель с весом отливок в них - 7000 кг. В печи помещается таких тележек 46 штук. Таким образом одновременная загрузка печи будет состав-

дить 324 т. отливок.

Длина печи предположена около 104 метров и будет уточнена по получении чертежей от фирмы.

Укладка в муфели очищенных отливок, подаваемых на тележках из отделения зачистки литья производится вручную. Установка муфелей на тележки производится электрической двухтонной кошкой.

Загрузка в печь и продвижение по тоннелю производится при помощи специального электрического толкателя. Втыкнутые из оставочного отделения печи тележки сухие отложенные отливками разгружаются при помощи электротали, при чем, содержимое муфелей высипается в тележки и направляется отделение для очистки мягких отливок, а муфеля перебрасываются под новую загрузку.

Отопление печи производится генераторным воздушным газом, получаемым из торфа на специальной заводской газогенераторной станции.

Расход топлива при расчете на 7000 кал. и с учетом потерь в газогенераторах, для этого типа печей будет не выше 25 %. При этом расход газа определяется в 0,93 м.<sup>3</sup> на 1 кг. отложенного литья.

Для отлива 20.000.000 кг. отливок потребуется 18.600.000 м.<sup>3</sup> газа, для чего на газогенераторах должно быть переработано, считая выход газа 1860 кбм. из тонны воздушно сухого торфа, 10000 т. торфа.

Отдел очистки и правки  
протомленных изделий

Чистка литья после отыгга производится также в барабанах, число которых, естественно, должно равняться числу барабанов, установленных для очистки твердых отливок.

Таким образом, для этого отделения принята установка из 8 барабанов, одинаковая по типу с устройством принятым для очистки твердого литья.

Очищенные мягкие отливки направляются в отделение для прокатки и первичной механической обработки.

Работа этого отдела заключается в исправлении деформировавшихся при отыгге отливок микросверливании отверстий, требующихся в некоторых изделиях. Оборудование отдела состоит из тисков, циклонных молотов, эксцентриковых прессов и сверлильных станков.

Количество потребных станков указано в следующей таблице:

Станки.	Число человеко-час в смену.	Число станков в смену	Коэффиц. использования станка в % %	Установлено станков
Тиски	162	2	60	38
Циклонные молота:				
200 кг.	19	2,72	65	5
135 кг.	19	2,72	65	5
Сверлильные станки	20	2,86	80	4
Эксцентриковые прессы:				
50 т.	25	3,57	70	6
90 т.	25	3,57	70	6

Нормы расхода рабочей силы взяты по средним данным о работе таких отделов на работающих в СССР заводах и весьма близко подходят к нормам, принятным для проекта Люберецкого завода.

Стлики подвозятся к рабочим местам в ящиках на специальных тележках и эта же ручная тележка забирает ящики с обработанными изделиями и отвозит их в склад готовых изделий для хранения, упаковки и отсылки.

Рассмотрением этого отдела заканчивается описание производственного процесса получения ковких стликов. Как видно из изложенного, производственный процесс согласован во всех своих частях. В некоторых своих циклах он является непрерывным, поточным, в других же, по необходимости делается прерывистым, периодическим. Однако производительность каждого отдела и отделения строго согласованы, а самое производство расположено строго по ходу процесса, начиная с подачи сырья и кончая отгрузкой готовых изделий.

#### Контрольный отдел.

Для получения продукции по качеству соответствующей установленному стандарту и техническим условиям, для своевременного обнаружения и улавливания брака и рациональной борьбы с ним на заводе предположена организация технического контроля. В основу организации контрольного отдела принятые положения:

- 1) Независимость контроля от производственной части.
- 2) Централизованное руководство.

В соответствии с этим должна быть организован Контрольный Отдел подчиненный непосредственно директору завода. Работа контрольного отдела охватывает следующие части:

- 1) Приемку материалов
- 2) Контроль производства
- 3) Приемка и испытание готовых изделий.

Свою работу Контрольный Отдел ведет в тесной связи с заводской лабораторией.

#### Заводская лаборатория.

Поставленное по своевременным методам производство изделий из ковкого чугуна требует непрерывного и тщательного исследования сырья, топлива, формовочной земли, методов работы и конец самих готовых изделий. Эта работа осуществляется заводской лабораторией. Лаборатория делится на следующие отделения, по характеру работ в них производящихся:

- 1) Химическое
- 2) Металлографическое и испытания материалов.

На лабораторию кроме того возлагается и исследовательская работа в области производства ковкого чугуна. Лаборатория оборудуется всеми необходимыми приборами и инвентарем.

Для выпуска 20000 т. мелких разнообразных изделий необходима организация собственной мастерской для изготовления моделей. Принимая во внимание, что вся формовка будет производиться на машинах при помощи модельных плит из специального сплава, то для точ-

#### Модельный и ремонтно-механический отдел.

ного и тщательного изготовления таковых потребуется наличие трех отделений - деревообделочного для изготовления первичных моделей, литейного для изготовления отливок для модельных плит и наконец слесарно-механическая мастерская для окончательной отделки и пригонки модельных досок. Кроме того, на слесарно-механическую и деревообделочную будет целесообразно возложить текущий ремонт оборудования и приспособлений завода. Капитальный же ремонт машин в случае необходимости будет поручаться ближайшим механическим заводам.

Таким образом, в проекте модельный и ремонтно-механический отдел принят в следующем составе:

- 1) Деревообделочное отделение
- 2) Литейная сплавов
- 3) Механическое отделение.

Определение производственной мощности этих отделов может быть только ориентировочным. Стоимость моделей на 1 тонну литья машинной формовки будет по существующим данным в пределах от 2р.50 - 8р.50 коп. В проекте принята стоимость 6 рублей на 1 тонну годных отливок. Т.е. общая сумма выпадка моделей в год будет равняться примерно 120.000 рублей. Стоимость текущего ремонта падает на 1 тонну отливок от 0,78 до 2р.50 к., в зависимости от степени механизации и интенсивности использования оборудования. В проекте принята стоимость текущего ремонта оборудования в 2р. на тонну, что будет весьма близкой к действительности величиной. Тогда годовая стоимость ремонта определится в 20000 · 2 = 40000 рублей.

Таким образом общий выпуск отдела оценивается ориентировочно в 160.000 рублей.

Стоимость продукции в таком цехе, приходящейся на 1 списочного рабочего в год, будет не выше 2600 рублей. Тогда число рабочих этого отдела определится как  $160000 : 2600 = 62$  человек, откуда производственных рабочих будет 80 % и 15 % вспомогательных, т.е. по отделу:

производственных рабочих - 52 человека

вспомогательных " - 10 "

Эти рабочие распределяются между отделениями так:

Наименование отделений.	% со- отнош. между отделе- ниями.	Количество рабочих:		
		Произв.	Вспом.	Всего.
Деревообделочное	28	15	3	18
Литейная сплавов	8	4	1	5
Механическое ...	64	33	6	39
Всего по отделу:	100 %	52	10	62

Деревообделочное отделение выполняя главным образом высококвалифицированную ручную работу имеет в качестве подсобного оборудования ряд стакнов, а именно:

Фуговочный	-	1
Фрезерный	-	1
Универсальная пила	-	1
Ленточная пила	-	1
Токарный	-	1

Всего: 5 стакнов.

Литейная имеет оборудование:

- 1) Тигельный горн 1
- 2) Сотрясат.форм.маш. 2
- 3) Прессовые 1

Формовочные машины предназначены для проведения опытных формовок при изготовлении и выверке плит.

Механическое отделение имеет оборудование:

- |                  |   |
|------------------|---|
| Токарных станков | 3 |
| Сверлильных      | 3 |
| Шешигров         | 3 |
| Фрезерных        | 2 |
| Пружинный молот  | 1 |

Всего станков 12 штук

Размещение оборудования и взаимное расположение их видно из чертежа.

#### Склад материалов.

Склад материалов расположен в непосредственной близости к производственному корпусу.

Запас материалов на складе для расчета размеров последнего принят 50 дневным.

Величина этого запаса в соответствии с выпуском за 50 дней определяется:

Наименование материалов.	Расход в день в т.	Запас на 50 дней
Чугун литейный № 2 .....	48,8	2440
Стальные и железные обрезки	18,7	930
Литник и брак .....	28,2	280
Металла:	95,7	3650

29

Наименование материалов.		Расход в день в т.	Запас на 50 дней.
Песок формовочный	кбм	8,2	410
Камень известковый	т	1,9	100
Песок стержневый	кбм	6,86	345
Кварцит для футеровки	т	1,5	75
Глина для футеровки	т	1,0	50
Вспом.материалов		19,46	980
Уголь каменный .....		12,2	610
Всего материалов		127,36	5240

Об'ем занимаемый этими материалами будет:

Наименование материалов.	Вес 1м <sup>3</sup> в тоннах.	Вес запаса на 50 дней в тоннах.	Об'ем 50 днев. запаса кбм
Чугун литьиний № 2	3,1	2440	790
Стальные и железные обрезки .....	4	930	230
Литник и брак .....	4	280	70
Песок формовочный..	1,2	410	342
Камень известковый.	1,5	100	67
Песок стержневой	1,6	345	215
Кварцит для футеровки .....	1,5	75	50
Глина для футеровки	1,5	50	34
Уголь каменный .....	1,3	610	470
Всего:	-	5240	2080

Приведенные цифры несколько скруглены.

Все материалы предполагается хранить в соответствующих об'ему закромах под крышей, ибо учитывая глубину снежного покрова, хранение под открытым небом материалов нужно считать крайне нерациональным.

Хранение материалов на складе предполагается производить в закромах расположенных вдоль железнодорожного пути. Разгрузка прибывающих материалов будет производиться при помощи мостового т. крана с электромагнитом и грейфером.

Размер закромов принят 5 x 5 метров. Пролет крана 15 м. Считая емкость одного закрома в 75 кбм число их определится следующей таблицей:

Наименование материалов.	Об'ем запаса.	Число закромов.
Чугун литеиний № 2 .....	790	12
Стальные и железные обрезки	230	3
Литник и брак .....	70	1
Песок формовочный .....	342	5
Камень известковый .....	67	1
Песок стержневой .....	215	4
Кварцит для футеровки	50	1
Глина для футеровки ...	34	1
	-	28

Шихтовальная площадка находится в складе и оборудована весами и прессом для ломки чугунных чушек. Уже составленная шихта будет подаваться в вагонетках

под'емнику загрузочной площадки у печей.

Уголь предполагается хранить в бункерах непосредственно примыкающих к медеиничному отделению. Емкость каждого бункера 125 куб., количество бункеров 4. Уголь из вагонов грейфером тельфера подается в бункер, где ковши автоматически разгружаются. Из бункеров уголь подается в вальцевую дробилку при помощи дозировочного приспособления и ковшевого конвейера, автоматически разгружающегося в приемник вальцов.

Все остальные материалы предполагается подавать по мере надобности к соответствующим местам.

#### Склад готовых изделий.

Количество изделий, которое предполагается хранить на складе, определяется в размере 2000 т, т.е. 30-ти дневной выпуск завода. Изделий на склад поступают в специальных ящиках, перевозимых ручными тележками. Здесь в специальном отделении изделия пакуются и маркируются и в таком виде поступают на хранение в склад. Упаковка предположена в деревянные ящики, весом около 200 кг и размерами 0,5 x 0,35 x 0,7 м. Для хранения 200000 кг гор. изделий потребуется 1000 штук таких ящиков. Ящики предполагается класть один на другой в 5 рядов при помощи ручного передвижного под'емника, следовательно в 1 ряду будет 200 ящиков площадь основания которых будет  $0,5 \times 0,7 \times 200 = 70$  кв.м. считая проходы и промежутки между ящиками в 100 % от занимаемой ими площади, получаем площадь склада в 120 кв. метров. Такую же площадь имеет укупорочное отделение.

Таким образом полная площадь склада готовых изделий - 240 квм.

Транспорт материалов и готовых изделий.

Вследствие того, что весь производственный процесс во всех своих фазах размещен в одном корпусе, а склады сырья материалов и готовых изделий находятся в непосредственной близости, то весь транспорт в процессе производства совершается или механическими приспособлениями - конвейерами, ленточными транспортерами и ковшевыми элеваторами, или там где передаются отливки или определенные порции материалов, требующиеся периодически, применен ручной транспорт на тележках и специальных вагонетках приспособленных к перевозимому грузу. Применение электрокар в данном случае не будет экономически выгодно, т.к. не обеспечивает им достаточно полной и равномерной нагрузки.

Характеристика и спецификация оборудования.

При описании и расчете производственного процесса завода приводилась техническая характеристика требующаяся для данной цели оборудования. При выборе его имелись ввиду следующие соображения: максимальная ориентировка на отечественное оборудование, наибольшее удобство в пользовании и наибольшая производительность при экономии расходования материалов и средств. К сожалению, значительная часть оборудования для механизированных литьевых в СССР в данное время не производится и поэтому пришлось использовать наиболее испытанные и рациональные системы, принятые за границей

использованные на некоторых лучших заводах СССР. Таким образом, существуют определенные гарантии того обстоятельства, что все полученные машины будут нужного качества и обеспечат заводу действительно необходимую производительность, равную с самими новейшими заводами заграницы.

Тем не менее, значительная часть оборудования, сейчас еще являющаяся импортной, в спецификации указана изготавляемой на заводах СССР, ибо нет никаких оснований полагать, что это несложное оборудование невозможно изготовить средствами наших заводов.

Самым крупным объектом из такого оборудования являются плавильные печи и миксеры, изготавливаемые Люберецкому заводу германской фирмой Берг и К°, которые по своей конструкции не могут вызвать никаких затруднений в изготовлении их в СССР и к тому же, по имеющимся сведениям некоторые заводы (Воткинский напр.) уже приступили к изготовлению таких печей для своих нужд. Показанные в спецификации импортные конвейеры фирмы Штер, могут также с успехом быть изготовленными на Союзных заводах и это обстоятельство, по наведении дальнейших справок, будет учтено в настоящем проекте.

Исключение составляют все измерительные и лабораторные приборы, специальные части отжигательных печей и другие предметы мелкого оборудования, изготовление которых еще в СССР не налажено.

Ниже приводится спецификация производственного оборудования завода, с указанием ориентировочной сто-

мости затрат по его приобретению и монтажу.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  
ИА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАВОДА

№ п/з заказа.	Наименование и характеристика оборудования.	Количе- ство	Место приоб- ретен.	Стоимость в рублях.		Стоимость в \$	
				Цена.	Сумма.	Цена.	Сумма.
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>ФОРМОВОЧНЫЙ ОТДЕЛ.</u>							
1	Формовочные кон- веиры вертикально замкнутые, типа Па- тер-Пестер, сист. Шер длиной около 40 м. с приводом и проч. обо- рудованием.	5	СССР	30000	50000	-	-
2	Плиты чугунные 0,8 x 1,2 м. к по- зиции 1 .....	320	"	40	12800	-	-
3	Специальные тран- спортеры для авто- матической загрузки форм перед заливкой, со всеми приспособ- лениями.	5	"	1600	8000	-	-
4	Грузы чугунные к позиции 3 .....	400	"	5	2000	-	-
5	Вариаторы к по- зиции 1 .....	5	"	900	4500	-	-
6	Воронки решетки с механическим при- водом .....	5	"	1000	5000	-	-
7	Ковшевой тран- спортер для отрабо- танной земли с при- водом .....	1	"	5000	5000	-	-
8	Ленточный тран- спортер для готовой земли шир. 600 м., дл. около 35 м.	1	"	2800	2800	-	-

1		5	4	3	6	7	8
9	Распределительный конвейер транспортер для выдачи земли по бункерам .....	5	СССР	3000	15000	-	АРХИВЫ УДМУРТИИ
10	Земледелочная установка, состоящая из трех агрегатов производит 30 м <sup>3</sup> гаудий	1	"	25000	25000	-	-
11	Приспособление для подачи угольной пыли	1	Герман.	-	-	-	275
12	Ковшевые элеваторы .....	2	СССР	2400	4800	-	-
13	Комплект франсмис-сий к земледелке .....	1	"	1200	1200	-	-
14	Транспортер для отбросов формовочной земли .....	1	"	1600	1600	-	-
15	Бункера для фор-мовочной земли .....	30	"	500	15000	-	-
16	Формовочные сопрягательно-прессующие машины, действующие сжатым воздухом .....	54	"	1600	8100	-	-
17	Формовочные пред-сущие машины, дейст-вующие сжатым возду-хом .....	64	"	800	51200	-	-
18	Трубопроводы для сжатого воздуха .....	-	"	-	2000	-	-
19	Установка и сборка оборудования, пере-численного в поз.1-18	-	"	-	5000	-	-
20	Разное мелкое об-рудование .....	-	"	-	5000	-	-
Всего по формовочному отделу:		-	-	-	342900	-	275

УДМУРТИИ

УДМУРТИИ

1	ПЛАВИЛЬНО-ДЛЯЧНЫМ СТАДИЯ.	2	4	5	6	7	8
21	Мельничная уста- новка для пригото- вления угольной пыли сист. Гумбольт. Пол- ный комплект .....	1	Герман.	-	-	-	15000
22	Ковшевой транспор- тер и пр.оборудова- ние угольных бунке- ров .....	1	СССР	-	10000	-	-
23	Бункер для уголь- ной пыли .....	1	"	-	4000	-	-
24	Молотковая угле- дробилка .....	1	"	1500	1500	-	-
25	Ковшевой элева- тор для угля .....	1	"	1500	1500	-	-
26	Вращающиеся пла- вильные печи сист. Браккельсберга с рекуператорами и пр.оборудованием.	4	"	16000	64000	-	-
27	Миксеры с реку- ператорами .....	2	"	18000	36000	-	-
28	Комплект трубопро- водов для выле- вийного угля .....	1	"	3000	3000	-	-
29	Аппарат для пода- чи угольной пыли от центрального бун- кера к печам .....	1	"	1000	1000	-	-
30	Бункера для уголь- ной пыли .....	6	"	600	3600	-	-
31	Труба для плавиль- ных печей .....	1	"	-	10000	-	-
32	Подъемник для по- дачи шихты .....	1	"	2500	2500	-	-
33	Мостовой кран 10/2,5 т. пролет 5м	1	"	7000	7000	-	-

1	2	3	4	5	7	8
34	Подкрановый путь к позиции 32 .....	1	СССР	7000 1500	7000	-
35	Ковш емкостью 5 т.	1	"	1500	1500	-
36	Тележки для загрузки печей .....	20	"	200	4000	-
37	Подвесные пути для ковшей и поддерживающие конструкции к ним .....	-	"	-	10000	-
38	Ковши береговые на 500 кг. .....	10	"	200	2000	-
39	Камнедробилка для крупного кварца ..	1	"	1500	1500	-
40	Бельцевая мельница для кварца .....	1	"	2500	2500	-
41	Шаровая мельница для глины .....	1	"	2000	2500	-
42	Мешалка для массы..	1	"	800	800	-
43	Установка и сборка всего оборудования.	-	"	-	80000	-
44	Разное мелкое оборудование .....	-	"	-	5000	-
Всего по План.-Литейному отд.		-	"	-	255900	-
<u>ОТДЕЛ ОЧИСТЕК И ПРАВКИ ТВАРДОГО И МЯГКОГО ЛИТЬЯ.</u>						
45	Барabanы для очистки литья с пылеотсыпающим устройством .....	16	"	1200	19200	-
46	Электродетали группой емкостью 2т.	2	"	1200	2400	-
47	Подвесной путь к позиции 44 .....	-	"	1500	1500	-
48	Шлифовальные станки для обточки литья .....	25	"	700	17500	-

1	2	3	4	5	6	7	8
49	Фрикционные молота 200 кг.	5	СССР	2000	30000	-	-
50	Фрикционные молота 125 кг.	5	"	3200	16000	-	-
51	Эксцентриковые прес- са 90 г	6	"	4000	24000	-	-
52	Эксцентриковые прес- са 50 г	6	"	2400	12000	-	-
53	Сверлильные станки до 25 м/м.	4	"	1000	4000	-	-
54	Сборка и установка оборудования отделов очистки и правки ...	-	"	-	12000	-	-
55	Мелкое оборудование.	-	"	-	3000	-	-
<u>Всего по отделам</u> <u>очистки и правки</u> <u>сталилок</u> .....		-	-	-	131600	-	-
<u>ТЕРМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.</u>							
56	Туннельные отжига- тельные печи за вы- пуск 50 г. мягких сталилок в сутки. Вклю- чен арматура, специ- альный огнеупорный материал и пр. оборудо- вание .....	2	Герман.	-	-	30000	60000
57	Специальные тележки для туннельных печей	60	СССР	90	54000	-	-
58	Пути для тележек ...	-	"	-	10000	-	-
59	Электрический прес- саживатель тележек.	2	Герман.	-	-	2500	5000
60	Электрическое при- способление для вы- тяживания тележек из печи .....	2	"	-	-	500	1000
61	Комплект пневматич. под'емник устройств для дверей печи .....	2	"	-	-	1250	2500

39

1	2	3	4	5	6	7	8
62	Треугольные пластины для перевозки тележек к печам с места загрузки и насыпки .....	2	СССР	700	1400	-	АРХИВЫ УДМУРТИИ
63	Вентиляторы к печам ..	-	"	-	3200	-	-
64	Комплект измерительных приборов .....	2	Германия	-	-	1500	3000
65	Стенность патента .....	-	"	-	-	-	5000
66	Установка гунильных печей .....	-	СССР	-	70000	-	-
67	Монтаж специальных устройств и пуск печей.	-	"	-	-	-	2000
68	Чугунные муфты (коробки) для укладки отжигательных оправок .....	1100	"	25	27500	-	-
69	Прочее мелкое оборудование .....	-	"	-	5000	-	АРХИВЫ УДМУРТИИ
<b>Всего по герметичному отделу:</b>					171100	-	78500
<b>СТЕРЖНЕВОЙ ОТДЕЛ.</b>							
70	Машин для приготовления круглых стержней ..	2	СССР	1000	2000	-	-
71	Машин для изогонения стержней прессовкой ...	5	"	800	4000	-	-
72	Сушильные шкафы-печи для стержней с арматурой и приспособлениями .....	4	"	1000	4000	-	-
73	Механическая мешалка для стержневой массы ..	1	"	1000	1000	-	-
74	Механическая сита для просеивания песка .....	1	"	500	500	-	-
75	Мелкое оборудование ...	-	"	-	1500	-	-
76	Установка оборудования ..	-	"	-	500	-	-
<b>Всего по стержневому отделу:</b>					13500	-	-

1	УДМУРТИЯ	3	4	5	6	7	8
<u>РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАШИНЫ</u>							
77	Печь для сушки ковшей .....	-	СССР	1500	1500	-	-
78	Аппарат для вакуумного фурнакса вращающихся печей .....	-	Германия	-	-	1000	1000
79	Верстаки, шележки, ящики и прочее подсобное оборудование ...	-	СССР	-	10000	-	-
Всего разного оборудования:		-	-	-	11500	-	1000
<u>ЛАБОРАТОРИЯ.</u>							
80	Метадиаграфический микроскоп с фотографической камерой ...	1	Германия	-	-	1300	1300
81	Пресс Роквелла .....	1	"	-	-	200	200
82	" Бринеля .....	1	"	-	-	350	350
83	Разрывная универсальная машина .....	1	"	-	-	1100	1200
84	Прочее оборудование - шлиф.станки для шлифов, печи, погенциометр, пирометры, дила гометры и т.п.	-	Германия и СССР	-	10000	4000	4000
85	Приборы инженерный для химических исследований .....	-	СССР	-	3000	1000	-
Всего по лаборатории:		-	-	-	18000	5950	5950
<u>МОДЕЛЬНЫЙ И РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.</u>							
86	Футовочный станок ..	1	СССР	1500	1500	-	-
87	Презервный по дереву станок .....	1	"	1000	1000	-	-
88	Универсальная пила ..	1	"	1500	1500	-	-

1		3	4	5	6	7	8
89	Ленточная пила .....	1	-	1500	1500	-	-
90	Токарный станок по дереву .....	1	-	800	800	-	-
91	Токарные станки универсальные по металлу. Внешние центров 200 м/м. длина станины - 2 м.	3	СССР	3500	10500	-	-
92	Сверлильный универсальный станок для сверления до 30 м/м.	3	"	1200	3600	-	-
93	Шпиндель ход 600 м/м.	3	"	2500	7500	-	-
94	Универсальный фрезерный станок со всеми приспособлениями .....	2	-	6500	13000	-	-
95	Пружинный молот 32 к.	1	-	1500	1500	-	-
96	Разное оборудование ..	1	-	-	5000	-	-
97	Установка оборудования	1	-	-	2000	-	-
Всего по модельному и ремонтируемому отделам:		-	-	-	49400	-	-
<u>СКЛАДЫ.</u>							
98	Мостовой кран с грейфером и электромагнитом, грузоподъемностью 5 т. пролет 10 м .....	1	СССР	12000	12000	-	-
99	Весы шахтные .....	1	"	1000	1000	-	-
100	Пресс для лемки чулок.	1	"	5000	5000	-	-
101	Передвижной подъемник тележка для ящиков готовой продукции .....	1	"	3000	3000	-	-
102	Весы разные .....	5	"	300	1500	-	-
Всего по складам:		-	-	-	22500	-	-
ВСЕГО производственного оборудования:		-	-	-	1020900	-	100725

## Глава III.

Энергетическая часть.Общие сведения.

Энергетическое оборудование завода предусматривает снабжение его электрической энергией и сжатым воздухом. Снабжение паром для технологических и отопительных целей не требуется, т.к. для производственных процессов такой нужен, а отопление зданий предполагается воздухом, нагреваемым отходящими газами из отопительных печей.

Помимо этого основного энергетического оборудования в настоящей главе рассматривается и снабжение цехов завода генераторным газом, необходимым для отопления отжигательных туннельных печей и стирильных шкафов в стерильном отделении. Это оборудование ввиду специального его назначения, представляется вполне рациональным выделить в особую газогенераторную установку.

Исходные данные.

При рассмотрении вопроса энергоснабжения проектируемого завода в основу положены следующие данные:

## 1) Время работы завода:

В три смены: рабочая, следующие смены:

Формовочная

Станочная

Очистки твердого литья

Очистки мягкого литья

Компрессорная станция

Склады.

36

В четыре смены работают отделы:

Термический

Газогенераторная станция.

В одну смену:

Модельный и лабораторный Отдел.

Лаборатория.

Заводоуправление.

Число рабочих дней в году для всех отделов, за исключением работающих в 4 смены, принято 360.

Термический Отдел и газогенераторная станция по условиям производственного процесса работают 365 дней в году.

2) Установленная электрическая мощность и ориентировочный расход электроэнергии для моторов определяется нижеследующей таблицей:

**С П И С О К**  
**ЭЛЕКТРОМОТОРОВ ЗАВОДА С УКАЗАНИЕМ ГОДОВОГО**  
**РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.**

Место установки мотора.	Число мот. годов.	Установл. мощн.				Коэффи- циент загрузки	Коэффи- циент износа	Число од- новремен- ности.	Число час- сов ис- пользов. ания	Расход энергии в год.					
		Одного мотора.		Всех мот.											
		ЛС	квт												
1. ФОРМОВОЧНЫЙ ОТДЕЛ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Конвееры .....	5	15	11	55	0,6	0,9	6840	203225							
Выбивные решетки.	5	2	1,5	7,5	0,6	0,9	6840	27705							
Транспортер строительной земли..	1	3	2,2	2,2	0,6	1,0	6840	9028							
Транспортер форм. земли ..	1	5	3,7	3,7	0,6	1,0	6840	15184							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Транспортер распределительный ..	5	3	2,2	11,6	0,7	0,9	6840	47399
Вытяжной вентиляция конвееров ...	1	15	11	11	0,6	1,0	6840	45144
Всего:	18	-	-	90,4	-	-	-	347685
<u>П. ПЛАВИЛЬНО-ЛИТКОМ НЫЙ ОТДЕЛ.</u>								
Кран мостовой 10т:								
а) Под'ем козла ..	1	10	7,4	7,4	0,7	1,0	500	2590
б) Наклон козла ..	1	3	2,2	2,2	0,6	1,0	250	330
в) Передвижение лебедки .....	1	1,5	1,1	1,1	0,7	1,0	500	385
г) Передвижение крана .....	1	5	3,7	4,7	0,7	1,0	500	1295
Плавильные печи:								
Вращение печей ..	4	5	3,7	14,8	0,6	0,5	1000	4440
Наклон печей ....	4	5	3,7	14,8	0,6	0,5	250	1110
Вращение миксеров ..	2	5	3,7	7,4	0,7	0,5	1000	2590
Изгаляющие шнеки:								
Печей .....	4	5	3,7	14,8	0,8	0,5	6840	40498
Миксеров .....	2	5	3,7	7,4	0,7	0,5	6840	17715
Рекуператоры:								
Печей .....	4	5	3,7	4,8	0,8	0,5	6840	13134
Миксеров .....	2	5	3,7	4,4	0,7	0,5	6840	17715
Угольное отделение:								
Дробилка и элеватор .....	1	20	14,7	14,7	0,6	1,0	3400	29988
Циркуляционный механизм .....	1	1,5	1,1	1,1	0,7	1,0	3400	2618
Мельница .....	1	70	51,5	51,5	0,9	1,0	3400	157590
Вентилятор .....	1	35	25,8	25,8	0,7	1,0	3400	61404

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фильтры ....	1	15	11,0	11,0	0,7	1,0	3400	26180
Встраиваемый фильтр ..... Фильтр .....	1	1,5	1,1	1,1	0,7	1,0	3400	26180
Вентилятор .....	1	5	3,7	3,7	0,8	1,0	3400	10064
Транспортер изве- стной у бункеров ...	1	15	11,0	11,0	0,6	1,0	700	4620
Пригивание фуге- ровочных масс ...	1	15	11,0	11,0	0,7	1,0	500	3850
<b>Всего:</b>	<b>33</b>	-	-	<b>216,7</b>	-	-	-	<b>400729</b>
<b>ОТДЕЛ ВЫБИВКИ И ОЧИСТКИ ТВЕРДЫХ</b>								
<b>ОТЛИВОК.</b>								
Вращение барабанов	2	15	11,0	22	0,9	0,8	4600	72864
Вращение наездных точил .....	3	15	11,0	22	0,7	0,6	6840	63201
<b>Всего:</b>	<b>5</b>	-	-	<b>44</b>	-	-	-	<b>136065</b>
<b>ОТДЕЛ ПРИГОТОВЛЕ- НИЯ ЗЕМЛИ.</b>								
Земледелочное устройство .....	3	40	2,95	78,5	0,6	0,75	6840	241589
Ковшевые элеваторы	3	5	3,7	11,1	0,6	0,75	6840	34131
Транспортер сборо- вов .....	1	2	4,7	4,7	0	1,0	6840	19289
Вентиляторы земле- делки .....	3	10	7,4	22,2	0,6	0,75	6840	67716
<b>Всего:</b>	<b>9</b>	-	-	<b>116,5</b>	-	-	-	<b>362725</b>
<b>ТЕРМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.</b>								
Обслуживание гун- нельных печей ....	2	35	25,3	51,6	0,7	0,5	3000	54180
<b>Всего:</b>	<b>2</b>	-	-	<b>51,6</b>	-	-	-	<b>54180</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>СТАРИННОЙ ОТДЕЛ.</u>								
Мотор для земледел- ки и дресорудова- ния .....	1	5	3,7	3,7	0,6	1,0	3000	6660
Всего:	1	-	-	3,7	-	-	-	6660
<u>ОТДЕЛ ОЧИСТКИ И ПРАВКИ СЫРЫХ СТИЛОВ.</u>								
Барабаны .....	2	15	11,0	22,0	0,9	0,8	4600	72864
Фрикционные молоты	1	50	36,8	36,8	0,6	1,0	6840	151027
Эксцентриковые пресса .....	1	50	36,8	36,8	0,6	1,0	6840	151027
Всего:	4	-	-	95	-	-	-	374918
<u>МОДЕЛЬНЫЙ И РЕМОНТ- НО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ</u>								
Деревообделочная	1	25	18,4	18,4	0,6	1,0	3000	33120
Механическая ....	1	30	22,0	22,0	0,6	1,0	3000	3960
Всего:	2	-	-	40,4	-	-	"	37080
<u>СКЛАД СЫРЫХ МАТЕ- РИАЛОВ:</u>								
Мостовой кран т								
Под'ем магнита ...	1	15	11,0	11,0	0,7	1,0	700	5390
" крейфера...	1	15	11,0	11,0	0,7	1,0	700	5390
Перемещение крана .	1	15	11,0	11,0	0,7	1,0	1400	10780
Перемещение тележки лебедка .....	1	5	3,7	3,7	0,7	1,0	700	1813
Умбример для маг- нита .....	1	10	7,4	7,4	0,7	1,0	700	3626
Пресс для ломки чушек .....	1	15	11,0	11,0	0,7	1,0	1000	7700

38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подъемник к загрузочной площадке ..	1	10	7,4	7,4	0,6	1,0	700	3108
Всего	7	-	-	62,5	-	-	-	3780
<u>ГАЗОГЕНЕРАТОРНАЯ СТАЦИЯ.</u>								
Обслуживание газогенераторов .....	2	25	18,4	36,8	0,7	0,5	6000	77280
Всего:	2	-	-	36,8	-	-	-	77280
<u>КОМПРЕССОРНАЯ.</u>								
Компрессорные установки .....	2	50	36-8	72,6	0,8	0,5	6840	176198
Всего:	2	-	-	72,6	-	-	-	176196
<u>ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА.</u>								
Дымосос .....	1	20	14,7	14,7	0,6	1,0	3400	29988
Подача теплого воздуха .....	3	5	3,7	18,5	0,7	0,7	3400	30804
Вытяжка .....	1	15	11,0	11,0	0,7	1,0	6840	52668
Приточная вентиляция .....	2	5	3,7	7,4	0,7	0,7	6840	24760
Вытяжка от барабанов .....	1	20	22,0	22,0	-	1,0	6840	105326
Вытяжка от топочил ..	1	20	14,7	14,7	0,7	1,0	6840	70383
Приточная вентиляция к барабанам ..	1	15	11,0	11,0	0,7	1,0	6840	52668
Подогрев воздуха газами тоннельной печи ..	1	10	7,4	7,4	0,7	1,0	8640	44755
Вытяжка газов из отопительных печей ..	2	5	3,7	7,4	0,8	0,5	8640	25574
Водоснабжение .....	2	50	36,8	72,6	0,7	0,5	2400	61824
Всего:	15	-	-	187,7	-	-	-	498760
	100	-	-	1019,5	-	-	-	2510087

Установленная мощность и расход электроэнергии на освещение заводских зданий, поселка и заводской территории предложены следующими:

**УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ**

**АРХИВЫ УДМУРТИИ**

**РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ОСВЕЩЕНИЕ**

Наименование потребителей.	Площадь отделов кв.метр.	Удельн. мощность ватт/квм.	Установленная мощность квт.	Число часов использован.	Расход энергии в год квч
<b>ЗАВОД.</b>					
1.Формовочный .....	1500	6,0	9,0	3000	27000
2.Плавильно-заливочный	1400	5,21	7,28	3000	21900
3.Выбивки и очистки твердых сплавов .....					
4.Землеройочный .....	1000	3,22	3,25	3000	9750
5.Стекляевой .....	400	3,21	2,08	3000	6240
6.Термический .....	3200	1,78	5,70	3000	-
7.Очистки и промывки мягких отливок .....	900	5,21	4,89	3000	14670
8.Склад готовой продукции .....	240	1,78	0,43	3000	1290
9.Склад сырья материалов .....	1500	0,6	0,90	3000	2700
10.Модельный и ремонтный .....	600	6,0	3,60	900	3240
11.Газогенераторная .....	500	1,78	0,89	3000	2670
12.Заводоуправление .....	1200	6,0	8,09	900	7291
13.Двор .....	100000	0,1	10,00	3000	30000
14.Вспомогательное помещение .....	1500	0,6	0,90	2500	1845
Всего по заводу:	-	-	57,03	-	128586

<u>ЗАВОДСКИЙ ПОСЕЛКОК.</u>					
Ницые помещения ....	11750	1,78	20,91	900	18819
Общественные здания.	1200	6	7,2	900	6480
Освещение .....	-	-	5,0	3000	15000
Всего по поселку:	-	-	33,11	-	40299
ВСЕГО по строит-ву:	-	-	90,14	-	168885

4) Общий длительный максимальный расход воздуха при давлении у расходного крана 7 ат. обс., отнесенный к нормальным условиям засоса, определяется около 8 кбм/мин или около 480 кбм в час.

Общий годовой расход сжатого воздуха около 3.420.000 кбм.

5) Тепло отходящих газов от отжигательных печей предполагается использовать для целей отопления, подогревая нагнетаемый в помещении воздух в специальных воздухонагревателях установленных рядом с Термическим Отделом. Считая об'ем отапливаемых помещений около 80000 кбм и считая затрату тепла по 30 кал/час на 1 кбм получаем расход тепла в сутки (максимальный):  $80000 \cdot 30 \cdot 24 = 5.800.000$  калорий, что полностью может быть покрыто теплом от газов отжигательной печи. Действительно, считая возможным использовать для целей отопления около 180 кал с кбм расходуемого на отопление печей генераторного газа получаем количество тепла для целей отопления около 9.000.000 кал/кг., т.е. вполне обеспечивающее потребность отопительных устройств завода.

6) Годовой расход топлива определяется следующий:

Уголь Кизеловский - 11000 т

Торф ..... 12000 т

7) Годовой расход генераторного газа - 20.000.000 кбм.

Снабжение завода электроэнергией.

Электроснабжение завода предполагено с проектируемой Глазовской Районной тепло-электроцентрали, работающей на торфе и отходах лесопильного завода.

Эта станция будет обслуживать целый ряд предприятий предложенных к строительству в г.Глазове и сливших к нему районах. Мощность станции 1-ой очереди намечена ориентировочно в 12000 кв.

Энергия будет передаваться высоким напряжением на понизительную подстанцию завода, где будет трансформироваться до нужного напряжения и распределяться по потребителям. В число потребителей энергии этой подстанции помимо завода, включается с. Пудем и Пудемский с-х. район.

Окончательная мощность подстанции еще не установлена, мощность же требующаяся для покрытия потребностей завода определяется в 8000 кв силовой установки и 100 - осветительной. Участие завода в постройке станции в Глазове и подстанции в Пудеме определяется из указанной требующейся мощности. Проектировка станции и всех устройств по передаче, трансформированию и распределению энергии будет произведена проектным Бюро ВЭО одновременно с разработкой окончательного проекта завода.

Ориентировочная стоимость подстанции определяется исходя из средних стоимостей 1 кв силовой, осветительной установки или сети для них.

Стоимость подстанции 70 руб. за 1 кв

"	осветительной	250	"	"		
"	сети для сил.	установки	...	50	"	"
"	станции	.....	500	"	"	

Тогда полная стоимость установок для снабжения завода энергией будет следующей:

1) Расход по Глазовской Электростанции:

1000 x 500 р.	500.000 р.
2) Подстанция 900 x 70 x	126.000 р.
3) Осветит.установка 250 x 100	25.000 р.
4) Сеть силовой установки 800 x 50	40.000 р.
5) Сети передачи .....	100.000 р.
<hr/>	
Всего:	791.000 р.

Эта сумма и внесена в общую смету строительства и будет полностью уточнена при составлении окончательного проекта завода и электростанции в г.Глазове.

Снабжение сжатым воздухом Главным потребителем сжатого воздуха является Формовочный Отдел. Для приведения в действие формовочных машин при изготовлении одной формы, требуется следующие количества воздуха при 7 атм раб.

Изготовление на сотрясательно-прессующей машине ..... 0,25 кбм на форму

Изготовление на прессующей машине ..... 0,15 кбм на форму

В каталогах фирм приводятся несколько меньшие цифры, но таковы единственные в производственных условиях.

Для расчета принят единий расход на изготовление одной формы - 0,25 кбм., считая и расход воздуха на обдувку плит и приведение в действие вибратора.

В минуту формовочный Цех должен выпускать кругло 27 форм, следовательно расход воздуха на формовку в 1 минуту определится в  $27 \times 0,25 =$  около 7 метров.

Учитывая возможность применения сжатого воздуха и для других целей, а также учитывая потери разного рода, в проекте принимается расход в 10 кбм/мин.

На эту производительность и должна быть рассчитана компрессорная установка.

Считая затрату мощности на получение 1 кбм. воздуха сжатого до 8 ат абс. - 6 кв получаем мощность компрессорной установки 60 кв.

Принимая во внимание необходимость безперебойного питания работающих машин сжатым воздухом, производительность компрессорного устройства в проекте принята в 20 кбм/мин. с установкой двух поршневых компрессоров с индивидуальными приводами от электромоторов.

Нормально будет работать один компрессор, второй же будет являться резервным.

Компрессорная расположена вблизи формовочного отделения в специальном помещении.

В данное время производство поршневых компрессоров налаживается и в СССР, поэтому в проекте приняты компрессоры отечественного изготовления.

Оборудование компрессорного отдела состоит:

№ поз.	Наименование оборудования.	Количе-ство.	Цена рублей.	Сумма рублей.
1	Компрессор поршневой на рабочее давление до 8 ат с трубопроводами и охлаждающим устройством. Производительностью 10 кбм в минуту .....	2	10000	20000
2	Цистерна для сжатого воздуха на давление 8 ат абс.емкостью 30 кбм .....	1	3000	3000
3	Трубопроводы и пр. оборудование .....		1000	1000
4	Установка и сборка оборудования .....	-	2000	2000
Всего по Отделу:		-	-	26000

Снабжение завода газом.

Получение генераторного газа для технологических процессов завода (отливок, сушка стержней) предполагается производить на отдельной газогенераторной установке, генераторы которой будут работать на торфе.

Количество торфа, которое потребуется газифицировать ежегодно, для того, чтобы полностью покрывать расход газа в печах завода, определяется кругло 11000 тонн.

Торф предположено брать с ближайших торфяных разработок, кусковой, воздушной сушки с влажностью от 25 до 35 %; доставка его с болота будет производиться по узкоколейной в/д. на склад завода, со склада же торф будет подаваться в бункера генераторов по мере необходимости.

Генераторы и проекте принятые типа работающих на Воткинском, Ижевском и др. заводах Урала.

Эти генераторы, будучи простыми по конструкции, хорошо приспособлены для работы на торфе и гарантируют равномерное качество газа легко регулируемое изменением условий процесса газификации.

Выход газа:

При теплотворной способности 1500 кал/м<sup>3</sup> - 1,2 м<sup>3</sup> с 1 кг. сжигаемого торфа;

При калорийности газа 1100 кал/м<sup>3</sup> - 1,8 м<sup>3</sup> с 1 т. торфа.

Производительность одного генератора принята 35 т торфа в сутки с выходом газа от 12000 до 62000 кбм., в зависимости от его качества.

По ориентировочному подсчету на основании данных о расходе газа, полученных от фирм строящих туннельные печи, расход генераторного газа теплопроизводительностью около 1100 кал/м<sup>3</sup> принят в 0,93 м<sup>3</sup> на 1 кг. протомленных отливок, или 18600000 м<sup>3</sup> в год.

Считая и другие потребности полный расход газа можно принять около 20.000.000 кбм., для чего и потребуется переработать 11000 т торфа.

При производительности генератора 35 т в сутки он может переработать до 12500 т торфа в год и дать до 22,6 млн. кбм газа.

Следовательно, для количества газа, требующегося заводу, будет вполне достаточно одного генератора, однако для обеспечения непрерывности работы станции необходима установка двух генераторов. Это количество и принято в проекте.

Топливо подается в загрузочные бункера в вагонетках при помощи подъемника.

водяной пар в количестве, необходимом для процесса вырабатывается самими генераторами.

Смола, получаемая при газификации торфа, поступает обратно в генератор для перевода ее в газ.

Генераторный газ, полученный от генератора, подвергается очистке и осушке, поступая по специальным трубопроводам сначала в сухой очиститель, а затем в мокрый газоочиститель (скруббер).

Скруберная вода по выходе из скруобера собирается в отстойной яме, откуда для охлаждения подается на градирню при помощи центробежного насоса.

Охлажденная вода из бассейна под градирней подается другим центробежным насосом обратно в мокрый газоочиститель.

В отстойной яме вода очищается при помощи известки.

Утилизации побочных продуктов получаемых при газификации торфа, вследствие их незначительного количества, производить пока не предполагается.

Генераторная станция расположена в двухпролетном отдельном здании.

В главном пролете установление 2 генератора с бункерами, в боковом - очистительное устройство.

Получаемый после очистки газ передается из генераторной станции к местам его потребления надземным газопроводом, диаметром около 600 м/м. Газопровод проходит непосредственно к основным потребителям - отжигательным печам. Около печей сделано ответвление газопровода к сушильным шкафам стержневого отдела.

Наименование оборудо- вания.	Количе- ство.	Цена.	Сумма.
Генераторы со всей арматурой .....	2	10000	20000
Газоочиститель для сухой очистки газа ..	1	15000	15000
Газоочиститель для мокрой очистки газа..	1	18000	18000
Экстгаустер для газа..	1	1500	1500
Вентилятор для подачи воздуха .....	1	1500	1500
Массы центробежные для смолы, газоочисти- теля и градирни .....	3	1700	5100
Градирня .....	1	6000	6000
Сборка и установка .	-	10000	10000
Стойм. оборудования:	-	-	77100

Снабжение  
торфом.

Организация торфоразработок в размерах требующихся заводом, возложена на Нижнекрайторф, который обязан к моменту пуска завода обеспечить необходимое количество торфа с близлежащих болот.

Стоимость освоения болот и организации торфодобчи исчисляется для условий Боткинской Области в 25 рублей с тонны годовой добычи. Таким образом, считая потребность завода в торфе 12000 т., стоимость организации торфоснабжения определится:

$$12000 \times 25 = 300000 \text{ рублей.}$$

Глава IV.

Управление заводом.

Организация  
управления  
 заводом.

В основу организации управления заводом положено требование достигнуть максимальной разгрузки цехового персонала от всех учетных подготовительных и планировочных работ, т.к. только при таких условиях может быть обеспечено с одной стороны своевременное и тщательное наблюдение и руководство по производственному процессу, а с другой устанавливается строгий и точный учет и контроль над всеми функциями предприятия.

Поэтому все работы подготовительного характера, как-то: конструирование, разработка методов производства, планирование производства, а также весь учет последнего перенесены в аппарат завоудоуправления, который и расчетан таким образом, чтобы полностью, без всяких перебоев и задержек обслуживать все отделы завода.

На цеховых служащих возлагается главным образом техническое инструктирование работающих и наблюдение за правильным ходом производственного процесса, число же конторского персонала сведено к необходимому минимуму.

Прие приводятся штат общезаводских и цеховых служащих и штат рабочих по отделам завода.

(см. сл. стр.)

штаты завода. 1. ШТАТ ОБЩЕЗАВОДСКИХ И ЦЕХОВЫХ СЛУЖАЩИХ.

№ по порядку	№ п/п отделов.	ОТДЕЛЫ И ДОЛЖНОСТИ.	Колич. по штату	Раз- ряд рабо- ты.	Месячн. оклад 1 рабоч. в руб- лях.	Годовая выплата в рублях.	
						На од- ного.	По шта- ту.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ.</b>							
1	1	Директор завода .....	1	-	300	3600	3600
2	2	Зам.Директора - Технорук .....	1	16т.	500	5500	5500
3	3	Пом.Директора .....	1	15ст.	256	2812	2812
<b>II. ОБЩИЕ ОТДЕЛЫ.</b>							
4	1	Заведующий Отделом- Юристконсульт .....	1	11сл.	156	1794	1794
5	2	Делопроизводитель...	1	4"	61.20	704	704
6	3	Заведующий столом личного состава .....	1	7"	97.20	1118	1118
7	4	Делопроизводитель...	1	5"	72.00	828	828
8	5	Конторщики .....	1	3"	50.40	555	555
9-10	6-7	Машинистки 1 разряда	2	4"	61.20	704	1408
11	8	-" -" -	1	3"	50.40	555	555
<b>III. ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ТРУДА.</b>							
12	1	Заведующий Отделом...	1	12т.	325	3575	3575
13	2	Инженер-экономист ..	1	7"	202.50	2327	2327
14	3	Завед.Техник.Нормир.- Бюро .....	1	8"	231.25	2543	2543
15	4	Техники-нормировщики	2	1"	125.	1427.5	1427.5

1	2	3	4	5	6	7	8
16	5	Заведующий техни- кой безопасности ..	1	9т.	250	2750	2750
17	6	Инженер по рацион. производства .....	1	8"	231.25	2543	2543
18	7	Статистиков старших	1	7ст.	97.20	1118	1118
19	8	-"-" младших	1	5"	72.	828	828
		<u>14. ТЕХНИЧЕСК. ОТДЕЛ.</u>	9	-	-	-	18559
20	1	Завед. Техн. Отделом	1	14т.	394.	4334	4334
21	2	Старший конструктор	1	8"	225	2587	2587
22	3	Техник чертежник ..	1	"	125	1427	1427
23	4	Капитровщиков .....	2	4сл.	61.20	704	1408
		<u>У. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ.</u>	5	-	-	-	9696
24	1	Заведующий произ- водством .....	1	15т.	437	4807	4807
25	2	Помощники - Заведыв. производством .....	3	12"	325	3900	11700
26	3	Техник планово-рас- пределительн. Бюро	1	7"	202.5	2327	2327
27	4	Конторщиков .....	2	4сл.	61.20	704	1408
		<u>У. ОТДЕЛ МЕХАНИКИ ЗАВОДА.</u>	7	-	-	-	20242
28	1	Главный механик за- вода, он же заведую- щий ремонтным отде- лом завода .....	1	14т.	394.	4334	4334
29	2	Техник по строитель- ному под отдельу ...	1	6"	194.	2131	2131

1	2	3	4	5	6	7	8
31	2	Техник по отоплению, канализации и водопроводу .....	1	6т.	194	2131	2131
		<u>УП. ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ.</u>	3	-	-	-	8596
32	1	Заведующий контрольным отделом .....	1	12т.	325	3575	3575
33	2	Ст. контролер .....	1	8т.	231.25	2543	2543
34	3	Младших контролеров по цехам .....	3	4"	162	1863	5589
35	4	Бронзовщиков цеховых	7	1"	125	1427	9989
		<u>УШ.ЛАБОРАТОРИЯ.</u>	12	-	-	-	21696
36	1	Заведующий лабораторией .....	1	12	325	3575	3575
37	2	Лаборанты .....	4	8	231.25	2543	10172
38	3	Уборщик .....	1	1	45	513	513
39		<u>IX. БУХГАЛТЕРИЯ.</u>	6	-	-	-	14260
40	1	Главный Бухгалтер	1	15сл.	256	2812	2812
		<u>А. Финанс. Отдел.</u>					
40	1	Бухгалтер .....	1	10"	144	1656	1656
41	2	Пом. Бухгалтера .....	1		111.60	1283	1283
42	3	Ст. Счетоводы .....	1	6"	82.80	952	952
43	4	Счетоводов .....	2	4"	61.20	704	1408
		<u>Б.Производственно-Калькуляцион. Отдел.</u>	6	-	-	-	8111
44	1	Бухгалтер .....	1	10сл.	144	1656	1656
45	2	Пом. Бухгалтера по калькуляции .....	1	8"	111.60	1283	1283

1	2	3	4	5	6	7	8
46	3	Бом. Бухгалтера по учету производств ...	1	9сл.	126	1449	1449
47	4	Пом. Бухгалтера по расчетному п/отделу ...	1	7"	97.20	1118	1118
48	5	Старших счетоводов ...	2	6"	82.80	952	1904
49	6	Счетоводов ...	3	5"	72.	828	2484
50	7	Счетов.-табельщиков ...	3	4"	61.20	704	2112
51	8	Кассир расчетного п/отд.	1	8"	111.60	1283	1283
52	9	Пом. Кассира ...	1	4"	61.20	704	704
			14	-	-	-	13993
		<u>В. Материальный Отдел.</u>					
53	1	Бухгалтер ...	1	10сл.	144	1656	1656
54	2	Старшие счетоводы ...		6"	82.80	952	952
55	3	Младшие -" - ...	2	5"	72.	828	1656
				-	-	-	4264
			4	-	-	-	26368
		<u>Х. ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ.</u>					
		(Адм.Хоз.часть).					
56	1	Заведующий отд.Снабжения..	1	11сл.	156	1794	1794
57	2	Агенты по закупкам ...	2	6"	82.80	952	1904
58	3	Старших кладовщиков на складах ...	6	6"	82.80	952	5712
59	4	Весовщиков ...	3"	3"	50.40	555	1110
60	5	Экспедиторов ...	2	5"	72.	828	1656
61	6	Конторщиков ...	2	4"	61.20	704	1408
62	7	Завед.п/отд.Хозяйства...	1	9"	126.	1449	1449
63		ВСЕГО заводских служащих	16	-	-	-	15033
		ВСЕГО заводских служащих	93	-	-	-	175327

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ХI. МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРСОНАЛ.</b>							
63	1	Дворник .....	2	1 раб.	45	513,5	1027
64	2	Милиционеры по охране..	30	-	45	513,5	15405
65	3	Пожарные постыевые .....	15	-	45	513,5	7702
66	4	Рабочие по двору .....	15	1 раб.	45	513,5	7702
67	5	Уборщики канторм .....	5	1 "	30	345.	1725
68	6	Всечики .....	5	1 "	45	513,5	2567
<b>Обслуживающий персонал</b>							
			72		-	-	40650
<b>ЦЕНОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕР- СОНАЛ и ПРОЧ. ОСЛУЖИВАНИЕ.</b>							
<b>Технический персонал.</b>							
69	1	Мастера:					
		Формовочные .....	4	9 г.	250	2750	11000
		Плавильные .....	4	9 "	250	2750	11000
		Очистки и отжига ...	4	9 "	250	2750	11000
		Стеклесные .....	1	9 "	250	2750	2750
		Модельные .....	2	9 "	250	2750	5500
		Газогенераторной ...	4	9 "	250	2750	11000
		Газогенераторной подстанции...	4	9 "	250	2750	11000
<b>ВСЕГО техн.персонала:</b>							
			23	-	-	-	58300
<b>Счетная часть и цехах.</b>							
70	1	Пом.Бухгалтера .....	1	9 сл.	126	1449	1449
71	2	Расчетчиков .....	3	7 "	97,2	1118	3354
72	3	" .....	9	5 "	72,	828	7452
73	4	Приемщиков формовки ..	3	5 "	72	828	2484

1	2	3	4	5	6	7	8
74	5	Табельщиков .....	3	4 сл.	61.20	704	2112
75		Конторщиков .....	6	5 "	72.	828	4968
		Всего:	25	-	-	-	11819
		ВСЕГО служащих и рабочих:					

## 2) ШТАТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ.

Отдел Профессия.	Количество рабочих.							Всего.	
	По разрядам.								
	1	2	3	4	5	6	7		
<u>ФОРМОВОЧНЫЙ ОТДЕЛ.</u>									
Формовщики .....	-	-	254	115	-	-	-	354	
Выбивщики .....	-	45	-	-	-	-	-	45	
Старшие формовщики	-	-	-	-	-	-	17	17	
Земледельцы .....	-	-	5	4	-	4	-	12	
Всего:	-	45	259	119	-	4	17	444	
<u>ПЛАВИЛЬНО-ЗАЛИВОЧНЫЙ ОТДЕЛ.</u>									
Плавильщики .....	-	-	22	-	-	-	5	27	
Заливщики формы .....	-	-	50	4	-	-	-	54	
Всего:	-	-	50	26	-	-	5	81	

Отдел Профессия.	Количество рабочих.							Всего.	
	По разрядам.								
	1	2	3	4	5	6	7		
<u>ОТДЕЛ ОЧИСТКИ ТВЕРДЫХ СТАВОК.</u>									
Очистка тверд.литья	-	-	12	-	-	-	-	12	
Обрубка "	-	50	-	-	-	-	4	54	
Обточка "	-	58	-	-	-	-	-	58	
Всего:	-	108	12	-	-	-	4	124	
<u>СТЕРЖНЕВОЙ ОТДЕЛ.</u>									
Формовщики стержней	80	-	-	-	-	-	-	80	
Зенкоделы .....	-	4	-	-	-	-	-	4	
Сушильщики .....	-	8	-	-	-	-	-	8	
Сортировщики стержн.	16	-	-	-	-	-	-	16	
Старшие стерженщики	-	-	-	-	-	-	3	3	
Всего:	96	12	-	-	-	-	3	111	
<u>ТЕРМОЧЕССКИЙ ОТДЕЛ.</u>									
Укладчики литья ...	-	-	15	-	-	-	-	15	
Откигальщики ...	-	-	-	7	-	-	-	7	
Выборщики литья ...	-	8	-	-	-	-	-	8	
Всего:	-	8	15	-	-	-	-	30	
<u>ОТДЕЛ ОЧИСТКИ И ПРАВКИ МЯГКИХ СТАВОК.</u>									
Очистка литья .....	-	-	12	-	-	-	-	12	
Обточка .....	-	-	4	-	-	-	-	4	

47

Отдел Профессия.	Количество рабочих.							Всего.	
	По разрядам.								
	1	2	3	4	5	6	7		
Празильщики .....	-	48	32	18	-	-	-	88	
Прессовщики .....	-	6	8	6	-	-	-	20	
Штамповщики .....	-	10	10	-	-	-	-	20	
Сверловщики .....	-	12	-	-	-	-	-	12	
Сортировщики .....	-	27	8	-	-	-	-	35	
Всего:	-	103	64	24	-	-	-	191	
<u>МОДЕЛЬНЫЙ И РЕЗИНТ.</u>									
<u>ОТДЕЛ.</u>									
Модельщики .....	-	-	-	-	-	-	15	15	
Литейщики .....	-	-	-	-	-	-	4	4	
Слесаря .....	-	-	-	8	5	5	5	23	
Токаря .....	-	-	-	-	-	2	1	3	
Фрезеровщики .....	-	-	-	-	-	2	-	2	
Строгальщики .....	-	-	-	-	-	3	-	3	
Кузнецы .....	-	-	-	1	-	1	-	2	
Всего:	-	-	-	9	5	13	25	52	
<u>РАЗБОГНЕРАТОРНАЯ</u>									
<u>СТАНЦИЯ.</u>									
Старшиа .....	-	-	-	-	-	-	4	4	
Обслуживающие .....	-	-	-	12	-	-	-	12	
Всего:	-	-	-	12	-	-	4	16	
Всего производствен.	96	276	400	197	5	17	58	1049	
Приведенных к 1-му разряду:	96	331,2	580	334,9	9,8	37,0	145,0	1532,0	

Отдел Профессия	Количество рабочих.							Всего.	
	По разрядам.								
	1	2	3	4	5	6	7		
<u>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ.</u>									
Крановщики и машинисты	-	-	-	8	-	-	-	8	
Шихтовальщики	-	6	5	3	-	-	-	14	
Обмазчики ковшей	-	-	2	-	-	-	-	2	
Печники	-	-	-	-	-	3	1	6	
Слаячики	-	-	9	-	-	-	-	9	
Транспортные	10	36	4	-	-	-	4	54	
Подсобные	12	36	-	-	-	5	-	57	
Уборщики	8	-	-	-	-	-	-	8	
Шорники	-	-	-	-	4	-	-	4	
Паковщики	-	15	-	-	-	-	-	15	
<b>ВСЕГО вспомогательн. рабочих:</b>	<b>30</b>	<b>92</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>173</b>	
Приведенных к 1-му разряду:	30	110,4	30,4	18,7	11,7	17,2	12,5	231	
Фонд годовой зарплаты, при ставке 1-го разряда 50 рублей в месяц или 600 рублей в год, определяется:									
Производственные рабочие	1533	x	600	=	919.800				
Вспомогательные	-"-					231	x	600 = 138.600	
<b>Всего:</b>								<b>1.058.400 рублей.</b>	

Глава 7.

Строительная часть проекта завода.

Территория завода.

Из нескольких участков в районе с. Пудем подходящих для постройки завода наиболее пригодным признал участок граничящий с территорией бывшего Пудемского металлургического завода и лежащий к югу от заводского пруда, вдоль железнодорожной ветки Пр - Фосфоритная, являющейся его восточной границей.

1) Площадь участка около 35 га обеспечивает удобное расположение завода и обслуживания его сооружений.

2) Спокойный рельеф местности постепенно понижающийся по направлению к р. Пудемке способствует с одной стороны наименьшему количеству планировочных работ при создании заводской площадки а с другой удобному отводу сточных вод.

3) Близость большого заводского пруда обеспечивает водоснабжение завода одновременно в значительной степени снижая стоимость работ по насосной станции и водопроводу.

4) Непосредственное прилегание территории завода к полосе отчуждения ж.-д. ветки Пр - Фосфоритная, чрезвычайно удобно разрешает вопрос о примыкании к последней заводских путей и их наиболее рационального развития на заводском участке.

5) Обеспечивается удобное расширение завода в дальнейшем, т.к. существующее русло р. Пудемки засыпается железной дорогой и река отводится в другое русло, расположенное севернее существующего.

Геологическое  
строение участка.

Территория участка находится незаливаемом берегу р. Пуденки. Произведенным предварительным осмотром обрежа по берегу последней установлено полное однобразие грунтов участка, представляющих из себя слой плотной оливиновой бурой глины мощностью 4 - 4,5 м. лежащий на щебенной глине с включениями гальки.

Подпочечные воды находятся не выше 4,5 м.

В связи с этим, а также учитывая то обстоятельство, что на продолжении той же территории имеются заводские здания и фабричные трубы существующие более 100 лет, участок может считаться по свойствам своего грунта вполне подходящим для возведения заводских сооружений.

Генеральный  
план завода.

Заводские здания в федеральном плане расположены таким образом, чтобы было полностью обеспечено беспроцессное и наливное течение производственного процесса с кратчайшими путями для транспорта топлива, сырья и готовых изделий.

В непосредственной близости к ж.-д. расположены склады сырья материалов, обслуживающиеся ширококолейным путем, далее главное здание завода и затем газогенераторная станция, к западу от последней отведено место для склада торфа к которому также подведен ж.-д. путь.

Наиболее рациональная организация производственного процесса изготовления изделий из ковкого чугуна требует размещения всех производственных помещений под одной крышей.

В целях сокращения расходов и облегчения непосредственного руководства производством, Заводоуправление

может быть размещено в том же здании. Там же должны быть расположены и подсобные цеха.

Таким образом, на территории завода предполагено возвести следующие здания.

№ № п/п.	Название зданий.	Площадь застойки.	Об'ем куб.метр.
1	Главное здание ....	9967,3	59931,5
2	Газогенераторная станц.	280,0	3420,0
3	Склад сырья .....	1320,0	9875,0
4	Пожарное депо ....	97,0	444,0
	Склад огнеспасных ма- териалов .....	78,0	258,0
6	Проходная контора..	60,0	200,0
<b>Всего:</b>		<b>11812,0</b>	<b>74138,5</b>

#### Заводские здания.

А) Главное здание. Площадь пола здания распределяется между различными производственными и подсобными по-мещениями следующим образом:

№ п/п.	Название помещений.	Площадь кв.метр.	% отнош. к всей площ.
1	Штампильный отдел с 4-ю служебными помещениями	646,0	5,95
2	Заливочное отделение...	345,5	3,08
3	Формовочный отдел ....	1386,0	12,54
4	Выбивка и очистка твер- дого литья .....	442,8	4,08
5	Земледельческий .....	122,8	1,13

№ п/п	Название помещения.	Площадь кв.метр.	% отн. к всей пло.
6	Обточка твердого азота	455,2	4,20
7	Погрузка отливок в коробки и выгрузка их ...	213,8	2,03
8	Термическая Стдел .....	2367,0	21,60
9	Счистка мелких отливок.	172,1	1,58
10	Обточка и правка мягких отливок .....	540,0	4,97
11	Упаковочная и кладовая.	187,2	1,73
12	Стекловая .....	372,8	3,56
13	Литейная-модельная ..	89,3	0,82
14	Механическая .....	230,3	2,17
15	Деревообделочная модельная .....	183,3	1,59
16	Лаборатория .....	114,0	1,05
17	Битовые устройства ....	685,0	6,30
18	Завком, столовая и пр.	642,6	6,03
19	Заводоуправление .....	644,6	5,95
20	Проходы, лестницы .....	585,0	5,32
Всего:		10825	100 %

Все производственные помещения размещены в одном этаже, за исключением стекловой, размещенной над витражным отделением изза производственных соображений.

Все бытовые устройства, Заводоуправление и общественные организации размещены в 3-х этажах. Конструкция здания мыслится различной: часть здания запроектирова-

на железобетоне и часть кирпичной утепленной кладки.

Предположены железо-бетонные:

Мельница с бункерами	1664,0	кбм
Плавильное отделение	8449,6	"
Заливочное отделение	2947,5	"
Всего:		13061,0 кбм.

Кирпичные производственные:

Компрессорная, ковшевая	1072,5	кбм.
Формовочная, выбивка, засыпка, обточка твердого литья .....	4973,3	"
Стрижевая .....	1353,73	"
Модельная, механическая, деревообделочная, шем- повочная мягкого литья	6126,75	"
Термический -	13624,27	
Всего:		37150,55 кбм.

Кирпичные служебные:

Заводоуправление, Заком, бытовые устройства .....	9720,0	кбм.
--	--------	------

Железобетонная часть здания имеет железобетонный каркас и перекрытия, стены кирпичные.

Кирпичная часть - стены из кирпичной утепленной кладки, перекрытия и поддерживающие конструкции деревянные. Крыши утепленные крыты рубероидом. Полы в железобетонной части - бетонные, в других - торцовые, шашечные и деревянные. Отопление и вентиляция центральные, в зависимости от назначения помещения.

Газогенераторная станция. Здание станции кирпичное с железными поддерживающими конструкциями и деревянной крышей крытой рубероидом.

Площадь 254 кв.м.

Об'ем 3420 кбм.

В) Склады. Склад сырья - кирпичный, кладка стен утепленная, кирпичные промежуточные столбы одновременно поддерживают крановый путь и фермы. Перекрытия деревянные утепленные, кровля рубероидом.

Площадь склада 1330,0 квм.

Об'ем " 9875,0 кбм.

Г) Помарное дело, проходная контора - деревянные, обшивные. Склад огнеопасных материалов - каменный с железобетонными перекрытиями.

Помарное дело:

Площадь ..... 97,0 квм.

Об'ем ..... 444,0 кбм.

Проходная контора:

Площадь ..... 60,0 квм.

Об'ем ..... 200,0 кбм.

Склад огнеопасных материалов:

Площадь ..... 78,0 квм.

Об'ем ..... 444,0 кбм.

Строительные материалы. Конструкция зданий выбрана с расчетом на использование в наиболее полной степени стройматериалов местного происхождения.

Исходя из приведенных выше размеров запроектированных зданий, ниже приводится ориентировочный подсчет

требующихся для их возведения материалов, согласно  
нормам Госплана, дается в количествах:

Наименование материалов.	Измери- тель.	Назначение зданий:					Всего
		Главное здание.	Газо- генер. станция	Склад сырья.	Склад горюч. матер.	Пож. депо и прок. к-ра.	
Камень бутовый	кбм	2508,0	136,0	198,0	62,8	20,0	2924,8
Гравий .....	"	1947,0	72,0	-	12,9	13,0	2045,9
Песок ....	"	4675,0	220,0	790,0	47,8	33,0	5765,8
Кирпич красный	тыс.	1978,0	103,0	237,0	16,6	5,0	2339,6
Щебень кирпичн.	кбм	125,4	110,0	119,8	10,1	14,0	379,3
Цемент портл.	тонн	788,0	30,7	39,0	17,7	6,5	908,2
Известь негаш.	"	1240,0	37,1	14,8	1,7	3,0	1297,0
Алебастр жжен.	"	5,3	8,4	-	-	5,0	13,7
Мел в порошке.	"	5,7	2,7	-	-	0,7	2,1
Стекло оконное	квм	3635,0	274,0	400,0	-	40,0	4349,0
Балки железные	тонн	59,7	34,2	-	-	-	93,9
Железо сортовое	"	289,0	10,1	14,9	1,6	0,7	316,3
Гвозди .....	"	18,1	0,9	2,0	0,3	0,5	21,5
Лес круглый .	кбм	3450,0	82,0	130,0	8,0	20,5	3690,5
" шиленый ..	"	1770,0	66,0	149,0	3,0	70,6	2058,6
Олифа....	кгр.	2730,0	131,0	39,0	15,0	100,0	3075,0
Краски разные.	"	1980,0	99	99,0	10,0	100,0	2288,0
Руберойд .....	квм	17350,0	900,0	2720,0	150,0	600,0	21120,0

отношения заготовки главнейших материалов завод будет находиться в весьма выгодных условиях. Красный кирпич, песок, гравий, бутовый камень, цемент, известняк и лес заготавливаются на месте.

Красный кирпич даст имеющихся в 300 метрах от завода кирпичных завод, могущий без особых затруднений обеспечить всю потребность строительства. Одновременно предполагается использовать кирпич от разборки стен заброшенных и полуразрушенных зданий бывшего Пудемского завода.

Близость постройки, чрезвычайной снизят транспортные расходы по доставке кирпича с места заготовки.

Песок, гравий - будут получаться из карьеров на берегу р. Чепцы в 2/3 км. от завода, которые в данное время разрабатываются местной артелью для нужд строящейся к.д. ветки Ар-Фосфориты.

Известь может быть получена почти непосредственно на месте - в 300 метрах от завода производится добыча мягкого известняка и обжиг такового в настольной печи.

Бутовый камень добывается также недалеко от завода. В 1/2 км. имеются разработки плотного известняка, вполне пригодного для каменной кладки.

Круглый лес предполагается получить из обширного Главовского лесничества, лежащего к северу от завода и прорезаемого теперь к.д. веткой. Таким образом круглый лес предполагается доставлять по железной дороге на место строительства на расстоянии 25 - 30 км.

69  
Наленный лес будет готовиться на месте путем разделки части доставленных краяжей на лесопильной раме находящейся рядом, в зданиях бывшего Пудемского завода, где помимо лесопильной рамы имеется деревообделочная и металлообрабатывающая мастерские, в которых работает кустарная артель.

Эти мастерские предполагается использовать и для изготовления всех деревянных деталей для строительства, как-то: дверей, оконных переплетов, строгания досок, брусьев и пр. На месте же предполагается производить только сборку и установку этих деревян.

Требуемая для утепления перекрытий ваты из сбагнума будет получена с подготовляемых к разработке на топливе для завода блокайских мохово-торфяных болот.

Оконное стекло может быть доставлено с одного из заводов Вятской области, находящегося приблизительно в 80 километрах от строительства.

Все остальные материалы в количестве около 1500 т. должны быть привезены со стороны. Из этих материалов главнейшим являются железо и Портланд-цемент. Железо может быть доставлено из Перми - 250 км. от завода и цемент частично будет заменен тролелом в случае благоприятных результатов производимых в данное время исследований его месторождений в Глазовском районе.

Общий вес всех главнейших материалов определяется приблизительно в 30000 т. из которых 25500 т. или 95 % всего количества приходится на местные материалы, получаемые в непосредственной близости к заводу.

Рабочая сила-каменщики, плотники, столяры и пр. может быть набрана на месте. Расход таковой на постройку зданий завода ориентировочно исчисляется в следующих цифрах:

№ № п/п.	Наименование зданий.	Работы в дней	
		Квалифицирован.	Чернорабочих
1	Главное здание .....	57250	27095
2	Газогенераторная станция	3140	1540
3	Склад сырья .....	6570	2060
4	Склад горючего материала	173	55
5	Помарное дело и проходная контора .....	620	100
Всего рабочих дней:		67763	30850

Легкая доставка главной массы строиматериалов и наличие местной рабсилы по основным профессиям, должны чрезвычайно выгодно отразиться как на организации работ, так и на удешевлении стоимости стройки, ибо только специальные работы, которые рассматриваются ниже, потребуют участия центральных производственных организаций и привоза рабочих специалистов, к этим работам относятся отопление, вентиляция, водоснабжение и канализация.

#### Отопление и вентиляция.

Устройство отопления в производственных помещениях завода имеет целью поддержание в них нормальной тем-

перегородки на них + 15° при внешней температуре - 45°.

В то же время, температура всех служебных помещений, намечается + 20°. Система отопления принята паровая высокого давления с верхней разводкой. Давление пара намечается 4½ ат в магистралях и в 0,5 ат у отопительных приборов. Котельная работает на отходящих газах туннельной отжигательной печи температура которых при входе под котел будет около 850° - 900°. При утилизации под котлами всего лишь 180 кал с 1 кбм расходуемого на отопление печей генераторного газа, получается в сутки около  $9 \cdot 10^6$  кал., что в значительной степени превосходит максимальную потребность в тепле выражющуюся в  $5,8 \cdot 10^6$  кал. за 24 часа.

В качестве отопительных приборов приняты в рабочих помещениях гладкие трубы, в служебных же ребристые радиаторы. Отопительные приборы могут включаться паровыми кранами, устанавливаемыми на падающих и обратных трубах. Учитывая, что значительная часть теплопотерь будет приходиться на крышу с шедовыми фонарями, предусматривается прокладка под ними согревающих труб диаметром 65 - 75 мм. При таком расположении нагревающих приборов вполне устраяется возможность конденсации водяных паров на плоскостях крыш, шедов и стропильных ферм. Отопление помещений с отжигательными печами и отопление плавильного отделения, где также выделяется огромное количество тепла, предусматривается в минимальных размерах, дающих возможность регулировать температуру в нужных пределах. Склад сырья также отапливается, ибо при суровых климатических условиях зач-

стую работа в неотапливаемом помещении была бы чрезвычайно затруднена. Кроме того, очень важно предохранить формовочную землю от промерзания. В складе предполагается поддерживать на уровне закромов температуру в 5° путем укладки вдоль стен ряда гладких труб. В условиях работы завода и особенностей его технологических процессов особое значение приобретает устройство рациональной вентиляции, которая должна не только обеспечивать санитарную норму свежего воздуха, но и успешно бороться с вредностями, присущими литьевому производству, как-то: выделением оксида углерода, сернистого газа, пыли, излишками выделяющегося тепла и пр. В соответствии с этим и проектируется вентиляционное устройство, в зависимости от назначения помещения и источников порчи воздуха в каждом.

В плавильном и заливочном помещениях главнейшими вредностями являются: Чрезмерное выделение тепла из печей и расплавленного металла, выделение различных газов, главным образом оксида углерода и наконец - пыли от заливаемых форм при их высыпании. В данном случае предусматривается заливка на конвейерах и выделение газов будет возможно лишь в момент заливки, т.к. формы немедленно после наполнения металлом опускаются в охладительный туннель из которого установлен сильный отсос воздуха. Поэтому на долю вентиляционных устройств возлагается улавливание быстро поднимающихся вверх нагретых газов выделяющихся при заливке. Улавливание этих газов, как и газов вырывающихся из печей у места их выделения совершенно невозможно, ибо

колпаки и зонты будут мешать работе, поэтому здесь устанавливается приточно-вытяжная вентиляция с отсосом поднимающихся газов вверху. Обмен воздуха при этом определяется с таким расчетом, чтобы содержание окиси углерода в зоне дыхания не превосходило норм ИКТ, т.е. теоретическое определение потребного для этой цели количества воздуха весьма трудно и едва ли выполнимо, то принято считать, что будет вполне достаточным пятикратный обмен воздуха.

В помещениях туннельных печей, где также будет большое выделение тепла, однако не будет выделения вредных газов, ибо печи имеют герметические затворы. Здесь устанавливается также приточно-вытяжная вентиляция с обменом воздуха по потребности, но не ниже 2-х кратного. Наиболее вредными по выделению пыли и отчасти газов будут отделения выбивки отливок, очистки их и шлифовки, погрузки в коробки и выгрузки из них и наконец вторичное очищеки и обточки. Во всех этих отделениях помимо отсоса пыли непосредственно у мест выделения, устанавливается приточно-вытяжная вентиляция с 5-ти кратным обменом воздуха; такая же вентиляция устанавливается и в уборных. Во всех стальных помещениях принимается двухкратный обмен в час. Подаваемый воздух предполагается подогревать в специальных воздухонагревательных установках. Газогенераторная станция, имел большие выделения тепла - вентилируется путем открытия окон верхнего этажа.

Водоснабжение  
канализация.

При ориентировочной потребности завода в воде может быть определена в следующих размерах:

1) Потребность для хозяйственных нужд. Количество работающих в заводе можно принять в 1250 человек за 3 смены. Считая норму потребления на одного человека 30 литров получим расход воды для нужд работающих:

$$30 \times 1250 = 37500 \text{ литр} = 37,5 \text{ кбм.}$$

Максимальный часовой расход воды учитывая коэффициент неравномерности хозяйственного потребления равным 2,0 будет:

$$\frac{37500 \cdot 2}{20} = 3750 \text{ литр/час.}$$

Одновременно потребуется вода и для заводского поселка, количество жителей в котором исчисляется в 977 человек. Принимая расход воды на одного человека 80 литров (учитывая канализацию и баню) и округляя число жителей до 1000 человек, имеем ежедневный расход воды для хозяйственных нужд поселка:

$$1000 \times 80 = 80000 \text{ литр. или } 80 \text{ кбм}$$

Максимальный часовой расход при коэффициенте неравномерности пользования 2,0 будет:

$$\frac{80000 \cdot 2}{24} = 6666 \text{ л/ч.}$$

2) Расход на производственные нужды. Этот расход составится из следующих величин:

Газогенераторная станция будет потреблять для процесса газификации и охлаждения газа около 1 кбм в час или 24 кбм за сутки.

Литейный цех расходует в час около 2 кбм воды или

за сутки  $2,0 \times 21 = 42$  кбм.

Весь суточный расход на производственные цели определяется:  $24 \div 42 = 66$  ксч.

Максимальный расход при коэффициенте неравномерного расхода 2,0 будет  $42 \div 20 = 4,2$  кбм/час.

20

3) Расход на противопожарные нужды. Учитывая требования пожарной охраны промышленных предприятий, следует считать достаточным в данных условиях обеспечить действие четырех струй одновременно с производительностью  $300$  л/сек/мин.

Часовой расход будет

$$300 \times 4 \times 60 = 72000 \text{ л. или } 72 \text{ кбм}$$

Ниже приводится сравнительная таблица расходов воды по заводу.

Назначение расхода	Суточный расход л	Стандартный часовой расход л	Максим. часовой расход л	Максим. секундный расход л
Хозяйственные нужды:				
а) на заводе ...	37500	1875	3750	1,04
в кессонке ...	80000	3333	6666	1,85
Производственные нужды .....	66000	3300	4200	-
всего:	183500	7505	10416	4,06
Противопожарная охрана .....	-	-	72000	20,00

источником водоснабжения буде~~т~~ служить существующий заводский пруд с поверхностью около 300 га и об'емом  $6,6 \cdot 10^6$  км<sup>3</sup> воды. Пруд изнурено пополняется двумя речками с общим дебетом в 4,5 км<sup>3</sup> секунду.

В случае пожара этот пруд является неограниченным водоемом и поэтому является вполне излишним устройство на территории завода каких-либо дополнительных резервуаров для хранения противопожарных запасов воды.

Для хозяйственных и производственных нужд воду пруда предполагается подвергать предварительной очистке хлорированием, т.к. хотя пруд и делится в данное время источником водоснабжения большей части селения Пудем, однако не исключена возможность ее загрязнения особенно в летнее время.

Схема водоснабжения предположена следующей. На берегу пруда устраивается насосная станция с двумя группами насосов - одной для хозяйственных нужд и другой для противопожарных целей.

Насосы первой группы подают воду в сеть на которой на территории поселка расположен контррэзервуар.

Вторая группа в случае пожара включается на работу ту же сеть.

Здание насосной станции каменное. Насосов устанавливается 4 штуки - два для хозяйственных нужд и два для противопожарных целей. Насосы центробежные с приводом от электромоторов. В каждой группе работает один насос а другой является резервным.

Забор воды производится из ряжевого приемника двумя трубами.

Водопроводная сеть укладывается из чугунных труб диаметром от 100 до 150 мм. На сети устанавливаются пожарные гидранты Московского типа. Гидранты располагаются согласно "Правил пожарной охраны", в количестве около 30 штук.

На заводе и в поселке намечается устройство канализации на основания существующих санитарных требований предъявляемых к промышленному строительству.

Количество сточных вод на территории завода определяется ориентировочно 50 кбм.

На территории участка принимается количество сточных вод в 60 кбм в сутки.

Вследствие территориального разделения завода и поселка, канализационные сети того и другого участков будут совершенно независимы друг от друга.

Канализация поселка будет рассмотрена ниже.

Для спуска сточных вод на территории завода укладывается канализационная сеть из гончарных труб. Смотровые колодцы приняты Московского типа и располагаются в 50-ти метрах друг от друга.

Испускной коллектор направляется в р. Пудемку в 200 м. от завода. Т.к. р. Пудемка ниже пруда уже не используется для водоснабжения, то очистка сточных вод производиться не будет. Заводские воды будут попадать в р. Чепцу значительно разбавленными водами р. Пудемки. По течению р. Чепцы ниже падения р. Пудемки никаких селений нет на протяжении 8 км, следовательно никакого ухудшения качества воды в р. Чепце в местах ее потребления произойти не может.

56  
**Жилищный  
поселок.**

опрос об об'еме жилищного строительства был разо-  
бран выше (см.стр. 24)

В поселке предполагается построить следующие здания:

Нр. по порядку	Об'екты строи- тельства.	Количе- ство.	Одно здание.		Всего:	
			Мил- илюц.	Куба- тура.	Мил- илюц.	Куба- тура.
1	Дом-общежитие для одиночек на размещение 40- 45 человек ...	2	422	2970	844	5940
2	Жилой дом с от- дельными квар- тирами для се- мейных и одино- чек на 8 ком- натных квартир ..	13	182	1405	2866	18265
3	Жилой дом на 8 квартир 2-х комнатных .....	13	271	1927	2523	25051
	Всего:	28	-	-	6733	49256
4	Служебные поме- щения к ним ...	28	-	-	-	4000
5	Общественные здания .....	2	-	-	-	5000
6	Службы для них.	-	-	-	-	1000
	Всего:					
	Здания чистые -		-	-	-	5456
	-" - служебные		-	-	-	500

Все строительство килого поселка предполагается осуществлять по типовым проектам Цекомбанка. Все здания деревянные, т.к. дерево в условиях Пудема найдет наилучший материал. Одновременно с возведением зданий намечено проведение водопровода и канализации.

Водопровод - общий с заводом. Канализация будучи по конструкции одинаковой с заводской, имеет совершенно отдельную сеть ее спуском сточных вод также в р. Пудемку.

#### Разные соору- жения.

На территории завода намечена кладка ширококолейных путей с примыканием их к находящей рядом ветке Ар-Бессфориты. Общая длина ориентировочно принимается в 2 км.

Кроме того, параллельно этим путям будет введена узкая колея ватки подающей торф с разработок. Склад торфа имеет площадь около 2 га и подготавливается путем укатки грунта и соответствующего устройства канал для стока дождевых вод.

#### Определение ориентировоч- ной стоимо- сти зданий и сооружений.

- производственные здания. При выборе конструкций для заводских сооружений принималось во внимание также и достижение возможно меньшей стоимости зданий. Составление детальных смет является делом окончательного проектирования. При определении же ориентировочной стоимости соответствующими органами предложено пользоваться подсчетами стоимости по укрупненным измерителям. Производственные здания завода будучи специально приспособленными к технологическому процессу, не могут

без больших допущений приравнивается вообще к производственным зданиям и поэтому при исчислении стоимости строительства приходится уточнить следующими соображениями.

По данным Малюнооб'единения, приведенным в книге его издания "Технологические показатели" стоимость лучших современных литейных заводов, строящихся и выстроенных в СССР и близких по процессу и характеру производства к проектируемому Пудемскому определяется по отдельным частям здания с отнесением на 1 кв.м. площади пола следующим образом:

Наименование частей зданий.	Стойность отдельных частей зданий на 1 кв.м. площади пола по заводам.						
	Зав. № 1. Медведев. в г. Орле.	Сальманстрой в г. Ростов.	Краснодарский трест строительства г. Краснодар.	Госшвеймашима - подольск.	Тракторстрой в г. Сталинград.	Среднее по всем.	
Фундаменты	6,45	2,85	17,10	1,73	18,70	9,47	
Стены .....	15,70	9,45	10,40	4,85	8,45	9,70	
Полы .....	6,90	9,05	18,90	6,88	8,10	9,55	
Перекрытия	5,45	37,70	35,80	31,00	48,40	31,60	
Кровля ...	6,25	2,45	16,00	16,15	11,90	8,54	
Стекление	6,35	9,10	1,05	4,24	1,85	4,64	
Отопление и вентиляция.	18,36	38,50	19,60	20,24	-	19,75	
Водопровод и канализация.	1,10	1,55	3,90	4,26	-	2,80	
Проч. работы	7,45	8,30	19,65	11,85	4,05	10,23	
Всего:	74,75	118,75	140,00	101,20	101,45	106,28	

Таким образом средняя стоимость 1 км здания чугуно-литейной определяется в 106 руб. 23 коп. Учитывая более простую конструкцию проектируемого здания, главным образом перекрытий и низкую стоимость главнейших материалов на месте, следует считать, что стоимость его будет приближаться к наиболее дешевым строительствам и во всяком случае не менее чем на 15 % и следовательно может быть установлена с достаточной степенью точности в 90 рублей за кв.метр площади пола.

Полная площадь главного здания 10825 кв.м.

Полная стоимость его:

$$10825 \times 90 = 974250 \text{ рублей}$$

или за 1 кв.м. здания с отоплением, вентиляцией, водопроводом и канализацией

$$920125 : 59931 = 15 \text{ р. } 35 \text{ коп.}$$

Здание газогенераторной станции имеет кубатуру 3420 кв.м., считая по цене 15 р. 35 коп. за км стоимость его будет

$$3420 \times 15,35 = 52297 \text{ руб.}$$

Склад литейных материалов к шихтарной, принимая во внимание отсутствие водопровода, канализации, вентиляции; будучи в остальном схожим по конструкции с главным зданием и газогенераторной станцией, должен расцениваться в постройке несколько ниже. Стоимость вентиляции, водопровода, канализации составляет в среднем (по данным Машинссоб'единения) около 25 %. Тогда цену 1 км здания склада можно принять

$$15,35 \times 0,75 = 11 \text{ р. } 50 \text{ коп.}$$

откуда стоимость здания устанавливается:

$$9875 \times 11,50 = 112452 \text{ рублей}$$

Склад огнеопасных материалов является по своим размерам незначительной постройкой приспособленной для специальных целей, по стоимости единицы объема ее будет самой дорожей из всех зданий завода. На основании ориентировочных сметных подсчетов стоимость определяется в 6485 рублей или при кубатуре 25,2 кбм 25 р. 65 коп. куб.м.

Пожарное дело по произведенным ориентировочным подсчетам будет стоить

6630 рублей

или при кубатуре 424,8 кбм 1 р. 61 коп. за кбм.

Стоимость проходной ходьбы на основании тех же соображений определяется в

3552 руб.

или при кубатуре 204,7 кбм 17 р. 35 коп. за кбм.

Стоимость устройства водопровода определяется в ориентировочно следующем:

Наименование сооружений.	Количе- ство.	Цена руб.	Сумма руб.
Водоприемник в пруде, раже- вого типа .....	1	3000	3000
Водовод от берегового го- лодца п.м. ....	50	80	4000
Приемный бетонный колодец..	1	-	1600
Всасывающие трубопроводы 200 мм. п.м. ....	20	45	900
Здание насосной станции кбм	1000	17	17000
Насосные агрегаты для хо- зяйственных нужд .....	2	2000	4000

Наименование сооружения.	Количе- ство.	Цена руб.	Сумма руб.
Насосные агрегаты для про- тивопожарных целей .....	2	3000	6000
Наружная сеть средн. 125 мм. п.м.	4500	25	11250
Гидранты пожарные штук	30	350	10500
Водонапорный бак в 40 кбм с установкой на деревянной утепленной вышке .....	1	10000	10000
Всего:	-	-	159500

Ориентировочная стоимость заводской и поселковой  
канализационных сетей будет следующей:

Наименование сооружений.	Количе- ство.	Цена.	Сумма.
Наружная сеть из гончарных труб. 200 мм. п.м.	2500	18	45000
То же 600 мм. п.м.	1000	40	40000
Смотровые колодцы штук	45	200	9000
Строительство выпуска в реку Пудемку .....	-	-	1500
Всего Руб.	-	-	105500

Остальные сооружения и работы имеют следующую  
стоимость:

Наименование сооружений и работ.	Стоимость.
М.д. пути широкой колеи по территории завода 2 км по 32000 руб. за км .....	64000
Узкоколейные пути по заводу и ветка до разработок, общая длина 15 км по 10000 рублей .....	150000
Планировка заводского участка площа- дью около 30 га по 2000 руб. за га ..	60000
Устройство площадок под склад торфа в 20000 кв.м. по 2 руб. за кв.м. ....	40000
Поссыпанные пути 40000 кв.м. по 1р.50 коп. ....	60000
Заборы вокруг завода 4000 к.м. по 5р.	20000
Всего:	394000

Поселок.

Стоймость строительства поселковых зданий опре-  
деляется на основании смет Цекомбанка в 17 р. 50 к.  
за кбм жилого дома и 9 руб. за кбм служебного зда-  
ния, учитывая местные условия цена может быть сни-  
жена до 15 руб. за кбм. жилого и 7 руб. за кбм.  
служебного здания. Общая стоймость поселка ориенти-  
рочно определяется следующим:

Наименование сооружений.	Количе- ство.	Цена.	Стоим. рублей
Жилые дома ..... кбм.	49256	17,50	708840
Общественные здания "	5000	17,50	87500
Служебные помещения "	5000	7,0	35000
Общественные благоустрой- ства (планировка, устрой- ство улиц и пр.)	-	-	100000
Всего:		-	391340

Глава VI.

Сметно-финансовая часть проекта.

Генеральная смета и план затрат на сооружение завода.

Генеральная смета завода включает в себе две основные группы расходов:

- 1) Стоимость строительных работ, выражаящаяся в сумме 2527406 рублей.
- 2) Стоимость оборудования в сумме 1670450 рублей.

В первую статью включена и стоимость проектирования в сумме 70000 рублей.

Вторая группа расходов состоит из двух статей:

стоимости импортного оборудования в 207950 рублей и стоимости оборудования намеченного к изготовлению в СССР, включая сюда же стоимость монтажа всего оборудования, инструмента и приспособлений - 1.462.500 р.

Общая стоимость завода, исходя из современных цен, выражается в сумме 4.197.856 рублей, стоимость жил-строительства 981.340 рублей и стоимость организации добчи торфа 300.000 рублей. Эти расходы выделены из стоимости завода в отдельные статьи. Следовательно, полная сумма затрат на строительство Пудемского завода определяется: 5.429.196 рублей.

Распределение сметных сумм по отдельным зданиям, сооружениям, а также и по годам в соответствии с намеченным планом постройки сделано в производимой ниже генеральной смете, в которой на каждый год показана полная сумма затрат, ладящих на данный год по каждой позиции сметы, не выделяя задаточных сумм, стоимости фрахта, пошлины, которые в некоторых случаях будет необходимо расходовать уже предидущем году.

## ГЕНЕРАЛЬНАЯ СМЕТА И ДВУХЛЕТНИЙ ПЛАН ЗАТРАТ

Ряд нр.	Нр. по порядку	Наименование статей расходов.	Стоимость зданий и соору- жений, в рублях.		
			Площадь в квм.	Об'ем в кубм	Стои- мость в рублях
1		<u>ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО</u>			
	1	Проектирование .....	-	-	70000
	2	Планировка участка .....	300000	-	60000
	3	Шоссе .....	20000	-	30000
	4	Подъездные пути .....	-	-	32000
		Итого по гр. 1:	-	-	192000
II		<u>ЦЕХОВЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ:</u>			
	A.	Главное здание .....	10825	59930	974250
	1	Формовочный отдел .....	-	-	-
	2	Плавильно-литейный отдел .....	-	-	-
	3	Отдел выбивки, очистки и правки твердого и мягкого литя .....	-	-	-
	4	Термический Отдел .....	-	-	-
	5	Станочная .....	-	-	-
	6	Модельная и Ремонтно-механ. отдел .....	-	-	-
	7	Лаборатория .....	-	-	-
	8	Заводоуправление и обслужива- ющие помещения и устройства .....	-	-	-
	9	Разное оборудование .....	-	-	-
		Итого по гр. II:	-	-	974250

## на постройку пудовского завода кованого чугуна.

Стоимость оборудования в рублях.

Затраты по годам, в рублях:

Совет- ное.	Импорт- ное.	Всего.	1-й год:			П-ой Год:			Общая сто- имость сооруже- ний и оборудо- вания в рублях.
			Здания и соор. и руче- ния	Оборуд.- ние ССР	Им- порт.	Здания и соор. и руче- ния	Оборудование	Им- порт.	
-	-	-	70000	-	-	-	-	-	70000
-	-	-	6000	-	-	-	-	-	60000
-	-	-	30000	-	-	-	-	-	30000
-	-	-	32000	-	-	-	-	-	32000
-	-	-	192000	-	-	-	-	-	192000
-	-	-	760000	-	-	274250	-	-	974250
342900	550	343450	-	-	-	342900	550	343450	
255900	30000	285900	-	-	-	255900	30000	285900	
131600	-	131600	-	-	-	131600	-	131600	
171100	157000	328100	-	-	-	171100	157000	328100	
13500	-	13500	-	-	-	13500	-	13500	
49400	-	49400	-	-	-	49400	-	49400	
18000	13900	31900	-	-	-	18000	13900	31900	
20000	3500	23500	-	-	-	20000	3500	23500	
35000	3000	38000	-	-	-	35000	3000	38000	
1037400	207950	1245350	700000	-	-	274250	1037400	207950	2219600

1579,6

Разделы.	Нр по прилку.	Наименование статей расходов.	Стоимость зданий и сооружений, в рублях:		
			Площадь в квм.	Об'ем в кубм.	Стоимость в рублях.
III		<u>С К Л А Д Ы:</u>			
	1	Склад литьевых материалов .....	-	9875	113462
	2	Площадка для топлива .....	20000	-	40000
	3	Склад огнеопасных материалов..	-	252	6485
		<u>Итого по гр. III:</u>	-	-	159947
IV		<u>ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ:</u>			
	1	Гараж .....	-	425	6630
	2	Узкоколейные пути по заводу ..	-	-	15000
	3	Ширококолейные пути по заводу.	-	-	32000
		<u>Итого по гр. IV:</u>	-	-	188630
V		<u>ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОТДЛ:</u>			
	1	Освещение .....	-	-	25000
	2	Сеть для силовых установок .....	-	-	40000
	3	Сеть передачи .....	-	-	100000
	4	Клавовская помс. подстанция .....	-	-	250000
	5	Заводская пониз. -"- .....	-	-	250000
	6	Моторы с дисковыми приспособл.	-	-	-
	7	Компрессорная .....	-	-	-
	8	Газогенераторная станция .....	-	3420	52897
		<u>Итого по гр.V:</u>	-	-	717897

Стоимость оборудования в рублях:			Затраты по годам, в рублях.								Общая стоимо- сть сооруже- ний и оборудо- вания в руб- лях.		
Совет- ское.	Импорт- ное.	Всего.	1-й год:				2-й год:				Оборуд.- ние	Им- порт	
			СССР	Им- порт	СССР	Им- порт	СССР	Им- порт	СССР	Им- порт			
22500	-	22500	-	-	-	-	113452	22500	-	-	135962		
-	-	-	-	-	-	-	40000	-	-	-	40000		
-	-	-	-	-	-	-	6485	-	-	-	6485		
22500	-	22500	-	-	-	-	159947	22500	-	-	182447		
15000	-	15000	-	-	-	-	150000	15000	-	-	21630		
-	-	-	-	-	-	-	32000	-	-	-	150000		
-	-	-	-	-	-	-	32000	-	-	-	32000		
15000	-	15000	-	-	-	-	188630	15000	-	-	203630		
-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-	25000		
-	-	-	-	-	-	-	40000	-	-	-	40000		
-	-	-	-	-	-	-	100000	-	-	-	100000		
-	-	-	-	-	-	-	250000	-	-	-	250000		
-	-	-	-	-	-	-	250000	-	-	-	250000		
130000	-	130000	-	-	-	-	-	130000	-	-	130000		
26000	-	26000	-	-	-	-	-	26000	-	-	26000		
77100	-	77100	-	-	-	-	52397	77100	-	-	129497		
238100	-	238100	-	-	-	-	717397	238100	-	-	950497		

Разделы.	№ по перядку.	Наименование статей расходов.	Стоимость зданий и сооружений, в рублях:		
			Площадь в км.	Об'ем в куб.	Стоимость в рублях.
У1		<u>ОБЩЕЗАВОДСКИЕ СООРУЖЕНИЯ:</u>			
	1.	Проходная контора .....	-	205	2552
	2.	Пожарное депо .....	-	425	6630
	3.	Задорн .....	-	-	20000
	4.	Водоснабжение .....	-	-	159500
	5.	Заводская канализация .....	-	-	105500
		Итого по гр. У1:	-	-	295182
УП		<u>НАЧАЛЬНЫЙ ФОНД:</u>			
		Начальный фонд инструмента, моделей, модельных плит и приспособлений .....	-	-	-
		Итого по гр. УП:	-	-	-
УШ		<u>ВСЕГО ПО ЗАВОДУ:</u>			2527406
		<u>ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ:</u>			
		С затраты по организации добычи торфа .....	-	-	300000
		Итого по гр. Аш:	-	-	300000

63

Стоимость оборудования в рублях.			Затраты по годам, в рублях:								
Союзное.	Импортное.	Всего.	1-й год:				2-й год:				Общая стоимость сооружений и оборудования в рублях.
			Здания и сооружения.	Оборудование.	СССР	Импорт.	Здания и сооружения.	Оборудование.	СССР	Импорт.	
-	-	-	-	-	-	-	3552	-	-	-	3552
4500	-	4500	6630	4500	-	-	-	-	-	-	11130
-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	20000
-	-	-	-	-	-	-	159500	-	-	-	159500
-	-	-	-	-	-	-	105500	-	-	-	105500
4500	-	4500	6630	4500	-	-	28555.2	-	-	-	299682
150000	-	150000	-	-	-	-	-	150000	-	-	150000
150000	-	150000	-	-	-	-	-	150000	-	-	150000
1462500	207950	1670450	898680	4500	-	1618776	1458000	207950	4197856		
-	-	-	100000	-	-	200000	-	-	-	300000	
-	-	-	100000	-	-	200000	-	-	-	300000	

Рядовн. нр# по порядку.	Наименование статей расходов.	Стоимость зданий и соору- жений, в рублях:		
		Площадь в квм.	Об'ем в куб.	Стои- мость в рублях.
IX	<u>ЗАВОДСКИЙ ПОСЛОЖ:</u>			
1	Жилые дома .....	6773	49256	708840
2	Общественные здания .....	-	5000	67500
3	Служебные помещения .....	-	5000	35000
4	Благоустройство улиц (плани- ровка, устройство тротуаров и т.п.) .....	-	-	100000
	<u>Итого по гр.IX:</u>	-	-	931340
	<u>ВСЕГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ:</u>	-	-	3758746

Калькуляция  
себестоимо-  
сти.

Приводимые ниже ориентировочные сметные калькуляции составлены в предположении 100 % загрузки завода, т.е. выпуска 20000 т изделий из коксового чугуна при себестоимости в 4.840.873 руб., исчисленной в ценах на 1 января 1931 года и при режиме работы завода согласно данных, приведенных в главе II (стр. 27).

Количество материалов расходуемых на производство с учетом отходов и потерь принято по материальной спецификации приведенной выше при расчете производственного процесса.

64

Стоимость оборудо- вания в рублях.			Затраты по годам, в рублях:								Общая стоимость состроенных и оборудованных рублях.	
Соз- нное.	Импорт все.	Всего.	1-й Год:				2-й Год:					
			Здания и соо- ружения.		Оборуд.	СССР	Здания и соо- ружения.		Оборудование	СССР		
-	-	-	70000	-	-	-	638840	-	-	-	708840	
-	-	-	20000	-	-	-	67500	-	-	-	87500	
-	-	-	10000	-	-	-	25000	-	-	-	35000	
-	-	-	-	-	-	-	100000	-	-	-	100000	
-	-	-	100000	-	-	-	831340	-	-	-	931340	
1462500	207950	1570450	1098650	4500 4500 1103720	-	-	2560116	1,458000	207950	5,429196		

Общая стоимость основных материалов за вычетом отходов составляет 1.141.345 рублей.

Стоимость топлива 474.729 рублей.

Общий годовой расход на заработную плату производственным рабочим составляет 319.800 рублей.

Сумма цеховых расходов, исчисленная согласно приведенной выше смете таковых выражается в 1.809.489 рублей, что составляет 196,6 % к производственной зарплате.

С И Е Т А  
цеховых накладных расходов.

№ статьи	Статьи расхода.	Всего.	Распределение по отделам:		
			Глав- ка.	Тверд.- литъе.	Готов. прод.
1	Энергия:				
	Электроэнергия для моторов.	100400	5000	94000	5000
2	Содержание служащих и рабочих:				
	а) Служащие .....	80119	10000	40119	30000
	б) Рабочие .....	208300	25000	111200	72000
3	Канцелярские и хозяйственные расходы .....	10000	200	1050	750
4	Содержание зданий и сооружений:				
	а) Электроэнергия для осве- щения .....	5000	300	3300	1400
	б) Установочный материал ..	1000	150	750	100
	в) Столовое и вентиляция..	80000	10000	50000	30000
	г) Содержание и уборка зданий	10000	1000	8500	500
5	Содержание станков и машин ..	20000	2500	15500	2000
6	Содержание и возобновление ремней .....	1000	100	800	100
7	Смазочные и обтирочные мато- риали .....	5000	400	2400	2200
8	Содержание и возобновление оцинк., мундшей, формовочных шлаков и пр. .....	40000	-	10000	30000
9	Содержание в исправности ин- вентарного инструмента .....	500	400	2300	2300
10	Содержание и возобновление ма- лоценых предметов инвентаря и оборудования .....	50000	4000	23000	23000
11	Текущий ремонт зданий и соору- жений .....	35000	9000	14000	12000

	Стары расхода.	Всего	Распределение по отделам:		
			Плав- ка.	Тверд- литье	Готов. прод.
12	Текущий ремонт стаканов и оборудования .....	119000	26000	60000	39000
13	Текущий ремонт плавильных производственных печей и горн .....	65000	35000	-	30000
15	Амортизационные материалы .....	215000	-	215000	-
16	Вспомогательная зарплата, вспомогательные материалы и мелкая упаковка .....	5000	500	2000	1500
17	Мелкие недостачи, потери и порча материалов и продукции .....	10000	500	5100	4400
18	Спички, прогон и испытания .....	10000	1000	7000	3000
20	Оплаты простояев 0,5% с зарплаты .....	5000	500	4000	500
21	Перевозжение грузов .....	40000	15000	15000	10000
22	Охрана Труда:				
	а) Специодежда .....	25000	3000	12000	10000
	б) Нейтрализующие средства ..	4000	2000	-	1600
	в) Приспособления и ограждения ..	2000	500	1000	500
	г) Содержание столовой: уборка, душев и пр.	30000	5000	15000	10000
24	Убыток от брака .....	90000	-	80000	10000
25	Накладные расходы на рабочую:				
	а) Ставка отпусков 5,6 % от зарплаты .....	39400	3200	32400	22800
	б) Оплата компенсаций за неиспользованные отпуска 0,5% зарплаты .....	3200	240	2000	960
26	Начисление на зарплату 5 % ...	265000	13000	160000	97000
27	Амортизация .....	219170	55000	109170	55000
		1809489	823490	1094289	49100

общезаводские расходы согласно ориентировочной смете составляют 490410 рублей или 10,9 % цеховой стоимости продукции.

### СИБТА

общезаводских накладных расходов.

№ № ст.	Статьи расходов.	Сумма рублей.
1	Энергия .....	1500
2	Зарплата .....	192870
	Начисления на зарплату .....	48300
4	Дополнительная зарплата:	
	а) Отпуска и компенсации .....	11600
	б) Остальная дополнительная зарплата рабочим и служащим .....	13540
5	Охрана Труда .....	2500
6	Под'емные .....	6000
7	Командировки .....	16000
8	Канцелярские и конторские расходы:	
	а) Канц. и черт. принадлежности .....	2500
	б) Периодич. издания и книги .....	1500
	в) Почтово-телеграфные расходы .....	3000
	г) Телефон .....	2500
	д) Прочие .....	500
9	Содержание зданий .....	2300
10	Текущий ремонт .....	16000
11	Возобновление мелких инвентарных предметов .....	500

№ ст.	Статы расходов.	Сумма рублей.
12	Транспортные расходы .....	10000
13	Убыток от брака .....	1500
14	Простой .....	5000
15	Спичи и исследования .....	30000
18	Расходы по рационализации .....	35000
20	Налоги и сборы .....	-
21	Нотариальные и биржевые сборы..	-
22	Судебные расходы .....	2000
23	Страхование .....	-
24	Амортизация .....	27000
25	Пожарная охрана .....	9000
26	Военизированная охрана .....	15400
27	Отчисления в фонд раб.изобр-ства	3400
28	" " премирования по рационализации .....	6000
29	Отчисления по распор.ВСИХ СССР.	15000
Всего:		490410
Из них: На твердое литье		360410
На мягкое литье .....		130000

Распределение прозваний, цеховой себестоимости, цеховых и общезаводских расходов видно из следующей таблицы:

(см.на об.)

Произв. зар- плата тысяч. рубл.	Цеховая стои- мость тыс. рублей.	Цеховые рас- ходы		Общезаводские расходы.	
		Сумма тыс.р.	ъ к пр. зарпл.	Сумма тыс.р.	ъ к цехов. стоим.
Жидкий чугун	30,0	2162,4	220,5	745,0	-
Твердые от- ливки .....	691,8	3346,2	1095,0	157,3	360,4
Мягк.литье..	198,0	4493,4	1809,5	196,6	490,4
					10,9

Сметная ориентировочная себестоимость жидкого чугуна, твердого литья и горячей продукции (стопажного литья) приведена ниже.

Сметная калькуляция жидкого чугуна.

#### КАЛЬКУЛЯЦИИ

#### ЖИДКОГО ЧУГУНА.

Статьи расхода.	Количество:			Всего	Сумма:					
	На все.	На 1 тонну	Цена за единицу рублей		На 1 тонну	ъ от цехов. себе- стоим.				
					2	3	4	5	6	7
<b>МЕТАЛЛЫ:</b>										
Чугун литеи- ций № 2 т	5000	0,15	67,5	337500	9,80	15,55				
Тонн № 3 т	9175	0,29	60,4	541695	16,89	26,55				
Литники, брак изделий ....	13500	0,39	45,0	607500	17,65	27,83				
Лом железа и стали ....	6750	0,20	33,0	222750	6,47	10,20				
Загрузка ме- тала т.	34425	1,03	-	174945	50,81	80,11				

	2	3	4	5	6	7
2. Уголь металла, т	865	0,03	-	-	0,32	0,51
Жидкий чуг.т	33560	1,00	-	1749445	51,13	84,69
3. Топливо:						
Каменный уголь Кизел. 11000 т (0,51) в условном топливе ....	8910	0,27	17,90	159489	4,76	7,49
Условное топливо, т	8910	0,27	17,90	159489	4,76	7,49
4. Произв.труд на плавку ..	-	-	-	30000	0,89	1,40
5. Цех.расходы.	-	-	-	22490	6,65	10,49
Цеховая стоимость:	-	-	-	2162424	65,45	100,60

## СПЕЦИАЛЬНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА ТВЕРДОЕ ЛИТЬЕ.

Статьи расхода.	Количество:		Цена за единицу.	Сумма:		
	На все.	На 1 тонну		Всего	На 1 тонну	% от завод. себест.
	2	3	4	5	6	7
1. Жидкий чугун	33560	1,66	55,43	2162424	107,26	58,33
2. Отходы: Брак	13400	0,66	45,00	603000	29,91	16,27
3. Всего чугуна за вычетом отходов ....	20160	1,00	-	1559424	77,35	42,06
5. Произв.труд.	-	-	-	691800	34,31	18,65
6. Цех.расходы.	-	-	-	1094989	54,32	29,57
7. Цеховая себестоимость:	-	-	-	3346213	165,98	90,28

	2	3	4	5	6	7
8. Общезаводские расходы .....	-	-	-	360410	17,87	9,72
9. Полная заводск. себестоимость:	-	-	-	3706623	182,85	100,0

СЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА ОТОМНЕННОЕ ЛИТЬЕ  
(готовые изделия из ковкого чугуна)

Статьи расходов	Количество:		Цена за единицу.	Сумма:		
	На все.	На 1 тонну.		за все.	За 1 тонну.	% от завод. себест.
1. Чугун.литые ч.	20160	1,008	-	3706623	182,85	79,22
2. Отходы: Брак чугун.литых при отливке .....т.	160	0,008	-	-	-	-
3. Ковк.отливки ч.	30000	1,00	-	3706623	182,85	80,11
3. Топливо для томления - торф 11500 т в усл. един. ....	4800	0,24	-	97750	4,89	2,14
4. Произв.труд ...	-	-	-	198000	9,92	4,29
5. Цеховые расходы	-	-	-	491010	24,55	10,64
6. Цех.себестоимость	-	-	-	4493373	224,66	97,18
7. Общ.-зав.расходы	-	-	-	130000	6,50	2,84
Заводская себестоимость:	20000	-	-	4623373	231,16	100,0

Сравнение этих калькуляций с такими же по реконструируемом цеху ковкого чугуна Люберецкого завода приводится в таблице на стр. 132 и 133.

СРАВЛЕНИЕ

себестоимости продукции Чудемского  
и Лазерецкого заводов.

Жидкий чугун.	Себестоимость 1 т в рублях:			Твердое литье.
	Пудемский.	Лаберадский	Разница + -	
Статьи расходов.				Статьи расходов.
Материалы:				Материалы:
Чугун лит. № 2	9,80	10,18	+ 0,38	Жидкий чугун...
Чугун лит. № 3	16,89	19,55	+ 2,66	Отходы...
Литники, брак	17,65	16,38	- 1,27	
Лом стальной и железный .....	6,47	7,06	+ 0,59	За вычетом отходов:
Угар металла...	50,81	53,17	+ 2,36	Произв. труд ...
	0,32	-	-	Цеховые расходы
Жидкий чугун...	51,13	54,17	+ 3,04	Цеховая себестоимость:
Топливо .....	4,76	4,46	- 0,30	Общеваводские расходы:
Произв. труд ...	0,89	1,34	+ 0,45	Заводская себестоимость:
Цеховые расходы	6,65	5,91	- 0,74	
Цеховая стоимость	63,43	65,12	+ 1,69	

Себестоимость в рублях:			Готовые изделия (Отливки после отлива)			Себестоимость в рублях:		
Пудом- ский.	Любе- рецкий	Рави- ца + -				Пудом- ский.	Любе- рецкий	Рави- ца + -
			Статьи расходов.					
			Материалы:					
107,26	100,15	- 7,11	Чугунное литье .....		185,30	191,23	+5,93	
29,91	27,51	+ 2,40	Отходы .....		-	-	-	
			Ковкало отливки:			185,30	191,23	+5,93
77,25	72,64	- 4,71	Топливо .....		4,89	5,91	+1,02	
34,31	33,94	- 5,37	Произв. труд .....		9,92	9,57	-0,35	
54,33	70,47	+16,14	Пехонье расходы .....		24,55	25,13	+1,58	
165,98	172,05	+ 6,07	Цеховая себестоимость:			224,66	222,84	+8,18
17,87	19,23	+ 1,36	Общезаводские расходы ..		6,50	5,94	-0,56	
			Итоговая заводская себестоимость:			231,16	228,78	+7,62
160,85	191,27	+ 7,42						

Книга в статьях расходов по этой таблице об'ясняется  
следующими причинами:

Неньшая стоимость никти на Пудемской заводе об'яс-  
няется меньшим количеством литья чугуна в переплав-  
ке и несколько меньшей его стоимости франко завод в  
Пудеме.

Стоимость рабочих также ниже, вследствие меньших  
тарифных ставок по сравнению с Москвой.

Вследствие уменьшения выхода литья по сравнению  
с Люберецким заводом - увеличивается потребность в жид-  
ком чугуне. Изменение выхода об'ясняется большим раз-  
нообразием и меньшим средним весом деталей.

Этим же об'ясняется уменьшение стоимости производ-  
ственного труда.

Цеховые расходы на твердое литье ниже Люберецкого  
завода идут за счет увеличения выпуска и некоторого  
сокращения в транспортиках и др.расходах.

Несмотря на некоторое превышение отдельных статей  
расходов по сравнению с Люберецким заводом, общая  
стоимость тенки готовых изделий - 31 р. 16 коп. ниже  
и запроектирована на Люберецком заводе на 2,36 % и  
средней по существующим заводам примерно на 40%  
- 45 %.

Провизорный баланс пудемского завода чугу-  
на на начало и конец первого операционного года пол-  
ной производительности завода, составленный по ценам  
1921 года может быть представлен в следующем виде:

Баланс первого операционного года.

Статьи	Актив		Статьи	Пассив	
	Нача- ло года.	Конец года.		Нача- ло года.	Конец года.
Имущество ...	4198	4198	Основной капитал.	4198	4198
Основные материа- лии .....	79,5	79,5	Оборотный ка- питал .....	677,6	677,6
Вспомогатель- ные материалы	91,3	91,3	Капитал, свя- занный с пус- ком завода ...	500,0	500,0
Незавершенное производство	300,0	300,0	Амортизация...	-	246,7
Касса и золото- счета .....	76,8	52,5			
Расходы, сня- занные с пус- ком завода ..	500,0	500,0			
Всего:	5375,6	5622,3	Всего:	5375,6	5622,3

Основной капитал взят без начисления %, согласно сметы на здания, сооружения и оборудование.

Амортизационные отчисления взяты согласно послед-  
него приказа ВСНХ СССР и выражаются в сумме:

Здания и сооружения	102,4	руб.
Оборудование .....	12,0	"

Всего рублей: 246,7 рублей.

Счет производ-  
ства (Произ-  
водственная  
смета) и раз-  
меры оберточ-  
го капитала.

Ориентировочная производственная смета определя-  
ется следующей:

Наименование статьи	Сумма тыс. рубл.
1. Основные материалы .....	1147,0
2. Вспомогательные материалы .....	226,0
3. Т е п л и в о .....	262,0
4. Электроэнергия .....	111,0
5. З а р п л а т а .....	1355,0
6. Цеховые расходы .....	1011,0
7. Общезаводские расходы .....	265,0
8. Амортизация .....	246,0
<b>Всего:</b>	<b>4672,0</b>

а) Основные и вспомогательные материалы:

Основные материалы:

Чугун литьевый № 2 25 дневн. запас 587 - 5 = 532,4 т.р.  
360

" " № 3 " " " 587 - 5 = 532 40,7 "   
360

Лом стальной и железный " " 220 - 5 = 215 15,4 "   
360

**Всего:** 79,5

Вспомогательные материалы:

Формовочная земля 150 дневн. запас 215 - 150 = 65 89,5  
360

Прочие - 30 дневн. запас 11 - 60 = 1,8  
360

**Всего:** 91,3

б) Топливо:

Кизеловский уголь - 50 днен. запас  $\frac{160 \cdot 50}{360} = 22,2$

Торф ..... " "  $\frac{102 \cdot 200}{360} = 56,7$

Всего: 79,0

Залас торфа расчитывается имея в виду особенности его разработки.

в) Зарплатная плата:

Зарплата. 5 днен. запас рассчитан  $\frac{1105 \cdot 5}{360} = 15,7$

" " " сл. запаса  $\frac{240 \cdot 5}{360} = 17,4$

Всего: 84,1

г) Электроэнергия:

Стоимость электроэнергии за 25 дн.  $\frac{111 \cdot 25}{360} = 7,7$  тр

д) Цеховые расходы:

Месячная сумма -  $1011 : 12 = 84,0$  тыс. рублей.

Цеховые расходы включены все расходы по цеху, за исключением зарплаты, вспомогательных материалов, электроэнергии и топлива.

е) Общезаводские расходы:

Месячная сумма -  $465 : 12 = 38$  тыс. рублей.

Включены все расходы по заводу, за исключением зарплаты и электроэнергии.

АРХИВЫ УДМУРТИИ  
амortизация - приходится  
только на конец года в приведенной выше сумме -  
246,7 тыс. рублей.

а) Незавершенное производство:

Стоимость незавершенного производства установ-  
лена  $\frac{4140 \times 20}{360} = 220,0$

Стоимость незавершенного производства принята  
разной цеховой стоимости продукции за 20 дней рабо-  
ты завода, с учетом особенностей технологического  
процесса и некоторых некоторой неравномерности ра-  
боты цехов, при которой будет отгружаться хотя и  
очень незначительная часть полуфабрикатов и кроме  
того принят 2-х дневными запас готовой продукции на  
складе, который следует считать максимальным коли-  
чеством не оформленными приемочным актом.

Сводя в таблицу все перечисленные выше минималь-  
ные расходы, обеспечивающие бесперебойную работу  
завода, в итоге будем иметь требующийся минимальный  
оборотный капитал.

Наименование расходов	Сумма тыс. рубл.
Основные материалы .....	79,5
Вспомогательные материалы ...	91,3
Топливо .....	79,0
Заработка плата .....	84,1
Электроэнергия .....	7,7

Наименование расходов.	Сумма тыс. рублей.
Цеховые расходы .....	84,0
Общезаводские расходы .....	22,0
Невавершенное производство ...	20,0
Оборотный капитал	677,5

Таким образом, наименьший оборотный капитал определяется в размере 677,5 тыс. рублей. Оборачиваемость его будет 6,8 раза в год, что следует считать вполне нормальным при современных условиях производства.

Глава VI.

План строительства.

Календарный  
план строи-  
тельства  
завода.

Строительство предполагается осуществлять в течение двух лет.

В первый строительный сезон предполагается осуществить следующие работы:

- 1) Изготовить окончательный проект и рабочие чертежи.
- 2) Промыести планировку участка завода.
- 3) Провести дороги по территории участка и дороги к карьерам.
- 4) Провести подъездную ведущую на территорию участка.
- 5) Возвести вначале главное здание завода.
- 6) Построить пожарное депо.

Во второй год строительства производятся следующие работы:

- 1) Оканчивается внутренняя отделка главного здания.
- 2) Строятся газогенераторная станция.
- 3) " склад литеальных материалов.
- 4) " склад огнеупасных "
- 5) " пожарная комната.
- 6) " гараж.
- 7) Устанавливается отопление и вентиляция в зданиях.
- 8) Устанавливается водопровод и канализация в зданиях.

- 9) Проводится наружная и внутренняя водопроводная и канализационная сети.
- 10) Оканчивается благоустройство заводского двора.
- 11) Проводится монтаж <sup>всего</sup> оборудования.
- 12) Проводится монтаж электросилового и осветительного оборудования.
- 13) Проводится строительство жилищного поселка.
- 14) Оканчивается проводка заводских путей.
- 15) Оканчивается работа по подготовке и добыче торфа и подачи его на завод.

Строительство завода предполагено в 1931 и 1932 году и пуск его намечен на ~~1~~ января 1933 года.

#### Организация работ.

Наличие на месте гравийных строительных материалов и рабочих силы значительно облегчают организацию бесперебойного выполнения плана строительства. Все строительные работы могут быть поручены Областной строительной организации "УДМУРТСТРОЙ". Основное оборудование предлагается заказать на советских заводах вне области. Вспомогательное оборудование и значительное количество мелких металлических работ будет осуществлено на существующих предприятиях Области. Для этой же работы будет использована и артель по металло- и деревообработке, работающая в данное время в бывшем Пуденском металлургическом заводе.

При разработке окончательного проекта и рабочих чертежей предположено использовать в максимальной степени стандарты и нормали и наибольшую простоту конструкций, обеспечивающих полное использование местных стройматериалов.

# СОДЕРЖАНИЕ

Технические и экономические показатели по  
проектируемому заводу ковкого чугуна

стран.

I-IV

## ГЛАВА I

### Экономические обоснования

1. Ковкий чугун как объект производства и потребность в нем.	I
2. Характеристика профильных изделий из ковкого чугуна	6
3. Район организации производства	8
4. Постройка завода в В.А.О.	9
5. Объем производства и характеристика техни- ческого процесса	II
6. Снабжение завода материалами	15
7. Снабжение завода топливом	17
8. Снабжение энергией	20
9. Снабжение рабочей силой	21
10. Жилищный вопрос	24

## ГЛАВА II

### Производственная часть проекта

27-65

1. Задание и состав проекта	27-
2. Формовочный отдел	29
3. Плавильно-литейный отдел	34
4. Отделение для очистки твердых отливок	40
5. Отдел приготовл. формовочной земли	41
6. Стержневой Отдел	43
7. Отдел очистки и правки томленых изделий	46
8. Термический Отдел	48
9. Контрольный Отдел	48
10. Заводская лаборатория	49

II. Модельный и ремонтно-механический отдел	49
12. Склад материалов	52
13. Склад готовых изделий	56
14. Транспорт материалов и готовых изделий	
15. Характеристика и спецификация оборудования	56

### ГЛАВА III

Энергетическая часть	
1. Общие сведения	66
2. Исходные данные	66
3. Список электромоторов и потребление энергии	67
4. Мощность и расход энергии на освещение	72
5. Снабжение завода электроэнергией	74
6. Снабжение скатым воздухом	75
7. Снабжение газом	77
8. Снабжение торфом	80

### ГЛАВА IV

#### Управление заводом

I. Организация управления заводом	81
2. Штаты завода	82

### ГЛАВА V

Строительная часть	
1. Территория завода	91
2. Геологическое строение участка	92
3. Генеральный план завода	92
4. Заводские здания	93
5. Строительные материалы	96
6. Отопление и вентиляция	100
7. Водоснабжение и канализация	104

8. Билищный поселок	I08
9. Разные сооружения	I09
10. Определение ориентировочной стоимости зданий и сооружений	I09
Поселок	II4

## ГЛАВА VI

Сметно-финансовая часть проекта	
1. Генеральная смета и план затрат	II5
2. Калькуляция себестоимости	..
3. Сравнение себестоимости с Люберецким заводом	I32
4. Баланс первого операционного года	I34
5. Промышленная смета	I36

## ГЛАВА VII

План строительства	
1. Календарный план строительства	I40
2. Организация работ	I41

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА № 989

В деле подшито и пронумеровано 15 (одиннадцать пять) лист(ов)  
в том числе: литерные листы —; пропущенные  
номера — + листов внутренней описи —

beg. Chee. Dymed -

(должность, подпись, расшифровка подписи)

« » 22.10 2009